

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Skoda**
 Typ: **Yeti**
 Fahrgestellnummer: **TMBLE75L3B6018339**
 Erstzulassung: **24.09.2010**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **194.582 km**
 Kraftstoffart: **Diesel**
 Farbe: **Schwarz-Magic**
 Leistung: **125 kW / 170 PS**
 Hubraum: **1968 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 23.7.2025
 Auftragsnummer: 018339


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Bremsassistent
3	Dachreling
4	Innenraumleuchte hinten
5	Knieairbag Fahrerseite
6	LM-Felgen
7	Nebelscheinwerfer
8	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
9	Servolenkung
10	Türgriffe außen Wagenfarbe
11	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
12	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
13	Außenspiegel Wagenfarbe
14	Elektron. Differentialsperre (EDS)
15	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
16	Kopf-Airbag-System
17	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
18	Antriebsart: Allradantrieb
19	Getriebe 6-Gang
20	Radstand 2578 mm
21	Reifen-Reparaturkit
22	Scheibenwaschdüsen heizbar
23	Getränkehalter vorn
24	Karosserie: 5-türig
25	Klimaanlage Climatic
26	Leseleuchte
27	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)

Nr.	Bezeichnung
28	Tagfahrlicht abschaltbar
29	Verglasung getönt
30	Fensterheber elektrisch vorn
31	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
32	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
33	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
34	Seitenairbag vorn
35	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
36	Zentralverriegelung
37	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
38	Fernbedienung für Zentralverriegelung
39	Heckscheibenwischer
40	Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
41	Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
42	Sitzsystem im Fond (Varioflex)
43	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
44	Türen mit Warnleuchte
45	Anti-Blockier-System (ABS)
46	Einparkhilfe hinten
47	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
48	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
49	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
50	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
51	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
52	Multifunktionsanzeige
53	Rußpartikelfilter
54	Sitz vorn links höhenverstellbar
55	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 23.7.2025
 Auftragsnummer: 018339


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Perleffekt-Lackierung
2	Triebwerkunterschutz
3	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
4	Zusatzheizung (Standheizung)
5	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
6	* Wasserstandsanzeige SRA / SWA

Nr.	Bezeichnung
7	Fensterheber elektrisch hinten
8	Isfix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
9	Laderaumboden variabel
10	Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
11	* Audiobedienung am Lenkrad
12	Fahrassistenz-System: Off-Road-Assistent
13	* Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung
1	Anhängerkupplung

3. Ausbauminformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBLE75L3B6018339
 Fahrzeugtyp: Skoda Yeti 125 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 23.7.2025
 Auftragsnummer: 018339


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden ja: nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBLE75L3B6018339
 Fahrzeugtyp: Skoda Yeti 125 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10/25

- fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel vorne rechts 182µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorkontrollleuchte	1	Störung	
2	Fondsbereich links	2, 3	Kratzer	
3	Kotflügel vorne links	4, 5, 6	Kratzer	
4	Spiegelkappe	7, 8	Kratzer	
5	Motorhaube	9, 10	Lackmangel	
6	Stoßfänger vorne	11, 12, 13, 14	Kratzer	
7	Kotflügel vorne rechts	15, 16, 17, 18	Kratzer	
8	Tür vorne rechts	19, 20, 21, 22	Kratzer + Korrosion	
9	Tür hinten rechts	23, 24, 25	Kratzer + Korrosion	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Schwellerverkleidung hinten rechts	26, 27	Kratzer	
11	Fondsbereich	28, 29, 30	Kratzer	
12	Standheizung		ohne Funktion	
13	Heckklappe	31, 32, 33	Korrosion	
14	Einstieg hinten rechts	34, 35, 36	Kratzer	
15	Bremse hinten	37, 38	kurz vor Verschleißgrenze und schlechtes Tragbild	
16	Service		nicht nachvollziehbar	
17	Türverkleidungen hinten	39, 40, 41, 42, 43, 44	Kratzer	
18	Heckscheibenwischer	45	ohne Funktion	
19	Sitze	46, 47, 48	fleckig	
20	Lüftungsgitter Mittelkonsole hinten	49	gebrochen	
21	Tür vorne links	50, 51, 52	Korrosion	
22	Einstieg vorne rechts	53, 54, 55	Kratzer	
23	Tür hinten links	56, 57, 58	Korrosion	
24	Bordbuchmappe+Inhalt		fehlt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R16 99V	Fulda	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R16 99V	Fulda	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R16 99V	Fulda	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R16 99V	Fulda	5



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

018339

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Motorkontrollleuchte Störung



Bild 2: Karosserie / Fondsbereich links Kratzer



Bild 3: Karosserie / Fondsbereich links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 5: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 6: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 7: Karosserie / Spiegelkappe Kratzer



Bild 8: Karosserie / Spiegelkappe Kratzer



Bild 9: Karosserie / Motorhaube Lackmangel



Bild 10: Karosserie / Motorhaube Lackmangel



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 15: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer + Korrosion



Bild 20: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer + Korrosion



Bild 21: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer + Korrosion



Bild 22: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer + Korrosion



Bild 23: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer + Korrosion



Bild 24: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer + Korrosion



Bild 25: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer + Korrosion



Bild 26: Karosserie / Schwellerbekleidung hinten rechts Kratzer



Bild 27: Karosserie / Schwellerbekleidung hinten rechts Kratzer



Bild 28: Karosserie / Fondsbereich Kratzer



Bild 29: Karosserie / Fondsbereich Kratzer



Bild 30: Karosserie / Fondsbereich Kratzer



Bild 31: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 32: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 33: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 34: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 35: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 36: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 37: Technik / Bremse hinten kurz vor Verschleißgrenze und schlechtes Tragbild



Bild 38: Technik / Bremse hinten kurz vor Verschleißgrenze und schlechtes Tragbild



Bild 39: Innenraum / Türverkleidungen hinten Kratzer



Bild 40: Innenraum / Türverkleidungen hinten Kratzer



Bild 41: Innenraum / Türverkleidungen hinten Kratzer




Bild 42: Innenraum / Türverkleidungen hinten Kratzer



Bild 43: Innenraum / Türverkleidungen hinten Kratzer



Bild 44: Innenraum / Türverkleidungen hinten Kratzer



Bild 45: Technik / Heckscheibenwischer ohne Funktion




Bild 46: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 47: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 48: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 49: Innenraum / Lüftungsgitter Mittelkonsole hinten gebrochen



Bild 50: Karosserie / Tür vorne links Korrosion



Bild 51: Karosserie / Tür vorne links Korrosion



Bild 52: Karosserie / Tür vorne links Korrosion



Bild 53: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 54: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 55: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 56: Karosserie / Tür hinten links Korrosion



Bild 57: Karosserie / Tür hinten links Korrosion



Bild 58: Karosserie / Tür hinten links Korrosion