

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **Toyota**
 Typ: **Corolla**
 Fahrgestellnummer: **SB164ZEB20E003092**
 Erstzulassung: **28.02.2000**
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe**
 Schadstoffklasse: **Euro3**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **237.756 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **Rot**
 Leistung: **81 kW / 110 PS**
 Hubraum: **1598 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white, bold, sans-serif capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer SB164ZEB20E003092
 Fahrzeugtyp: Toyota Corolla 81 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.12.2022	218697

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 06/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✗ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Fondseite rechts 374µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Radio	1	ohne Funktion	Lautsprecher spielen nur sporadisch und abgehackt
2	Fondseite links	2, 3, 4	Korrosion	
3	Kühlergrillverkleidung	5, 6	Lackmangel	
4	Stoßfänger vorne	7, 8, 9	Kratzer	
5	Motorhaube	10, 11, 12	Steinschläge mit Korrosionsansatz	
6	Kotflügel vorne rechts	13, 14, 15	Kratzer	
7	Tür vorne rechts	16, 17, 18, 19	Kratzer	
8	Tür hinten rechts	20, 21, 22	Kratzer	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Türdichtung hinten rechts	23, 24	gerissen	
10	Einstieg hinten rechts	25, 26, 27, 28	Kratzer	
11	Fondseite rechts	29, 30	Korrosion	
12	Hauptuntersuchung		abgelaufen	
13	Stoßfänger hinten	31, 32	Kratzer	
14	Rücklicht rechts	33, 34	gebrochen	
15	Heckklappe	35, 36, 37	Kratzer	
16	Innenraum	38, 39, 40	verschmutzt	
17	Motor	41	Ölfeucht	
18	Spiegelkappen links und rechts	42, 43, 44, 45, 46	Kratzer+Lackmangel	
19	Tür vorne links	47, 48, 49, 50	Kratzer	
20	Einstieg vorne links	51, 52, 53, 54	Kratzer	
21	Tür hinten links	55, 56, 57, 58	Kratzer	
22	Einstieg hinten links	59, 60, 61	Kratzer	
23	Reifen vorne	62, 63, 64, 65, 66	porös und rissig	
24	Radkappen	67, 68, 69	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	175/65 R14 86H	Continental	4
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	175/65 R14 86H	Continental	4
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	175/65 R14 86H	Continental	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	175/65 R14 86H	Continental	5



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Innenraum / Radio ohne Funktion



Bild 2: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 3: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 4: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 5: Karosserie / Kühlergrillverkleidung Lackmangel



Bild 6: Karosserie / Kühlergrillverkleidung Lackmangel



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 10: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosionsansatz




Bild 11: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosionsansatz




Bild 12: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosionsansatz



Bild 13: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 20: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer




Bild 23: Innenraum / Türdichtung hinten rechts gerissen



Bild 24: Innenraum / Türdichtung hinten rechts gerissen



Bild 25: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 26: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 27: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 28: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer




Bild 29: Karosserie / Fondseite rechts Korrosion



Bild 30: Karosserie / Fondseite rechts Korrosion



Bild 31: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 32: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 33: Karosserie / Rücklicht rechts gebrochen




Bild 34: Karosserie / Rücklicht rechts gebrochen



Bild 35: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 36: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 37: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 38: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 39: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 40: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 41: Technik / Motor Ölfeucht



Bild 42: Karosserie / Spiegelkappen links und rechts Kratzer+Lackmangel



Bild 43: Karosserie / Spiegelkappen links und rechts
Kratzer+Lackmangel



Bild 44: Karosserie / Spiegelkappen links und rechts
Kratzer+Lackmangel



Bild 45: Karosserie / Spiegelkappen links und rechts
Kratzer+Lackmangel



Bild 46: Karosserie / Spiegelkappen links und rechts
Kratzer+Lackmangel



Bild 47: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 48: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 49: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 50: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 51: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 52: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 53: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 54: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 55: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 56: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 57: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 58: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 59: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer




Bild 60: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 61: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 62: Reifen - Felge / Reifen vorne porös und rissig



Bild 63: Reifen - Felge / Reifen vorne porös und rissig



Bild 64: Reifen - Felge / Reifen vorne porös und rissig



Bild 65: Reifen - Felge / Reifen vorne porös und rissig



Bild 66: Reifen - Felge / Reifen vorne porös und rissig

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

003092

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 67: Reifen - Felge / Radkappen Kratzer



Bild 68: Reifen - Felge / Radkappen Kratzer




Bild 69: Reifen - Felge / Radkappen Kratzer