

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	06454/7/25-15201	Data raportu	22-07-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	15-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/49911/25/07/09	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SADCA2BN8MA677977
Marka, model	JAGUAR F-Pace 20-25
Typ, wersja	F-Pace 2.0 D200 mHEV AWD S
Numer rejestracyjny	SK200VH
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/150 kW
Stan licznika	km
Data 1. rej./rok prod.	02-11-2021/2021
Data nast. bad. techn.	21-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Android Auto, Apple Car Play, Asystent wspomagający utrzymanie pasa jady, Autonomiczny system hamowania awaryjnego, Czujniki parkowania przód i tył, Dywaniki premium, Felgi aluminiowe 19, 5-ramienne (wzór 5103) Gloss Black and Diamond Turned, z ogumieniem, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 12 kierunkach, Kamera parkowania, tył, Kierownica skórzana, Kłapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie, Klimatyzacja dwustrefowa, Lampy przednie Premium LED, Lusterka boczne el. reg./składane/ogrzewane/elektrochromatyczne kierowcy/doświet. podłóża, Mechanizm różnicowy otwarty, z systemem stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego, Nakładka progu bagażnika, metalowa, Nakładki progowe przednie, metalowe z napisem Jaguar, Opony letnie, Oświetlenie wnętrza - rozszerzone, konfigurowalne (10 kolorów), Podsufitka Morzine w kolorze Light Oyster, Poduszki powietrzne czołowe, boczne przednie, kurtynowe, Remote, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System monitorujący zmęczenie kierowcy, System multimedialny Pivi Pro z nawigacją, System nagłośnienia - 6 głośników, System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości, Tapicerka skórzana Grained Ebony z wnętrzem Ebony/Ebony, boczki drzwi i podłokietnik z PVC, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner cyfrowy DAB, Tylna kanapa dzielona 40:20:40, Wykończenie wnętrza Engineered Wood, Wyświetlacz zegarów, analogowy z kolorowym ekranem 7 cali, Zestaw do naprawy opon IMS, Lakier metalik, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Spryskiwacze reflektorów, Tapicerka skórzana Grained Light Oyster z wnętrzem Ebony/Light Oyster, boczki drzwi i podł. z PVC

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, WINTAC PRO	255/55 R19 111V	7,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTAC PRO	255/55 R19 111V	7,0 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, WINTAC PRO	255/55 R19 111V	6,5 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTAC PRO	255/55 R19 111V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zasłepka haka holowniczego R	brak	WY	0.1

2	Pióro wycieraczki , tył	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
3	Podłokietnik konsoli środkowej	pęknięcie	WY	0.4
4	Okładzina zderzaka przedniego	liczne, zarysowanie	NA	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie	NA	1.7
6	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie, wgniecenie	NA	0.7
7	Oslona przed kamieniami zderzaka	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Inne 1



Fot. 42

Pióro wycieraczki szyby tyl - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Spojler zderzaka tylnego - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1