

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001968508
Besichtigt am: 04.06.2025 11:53
Berichts-Nr: 8461541
FIN: VSSZZZKJZNR046655



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ARJ
Erstzulassungsdatum:	01.06.2022
Laufleistung:	35.817 km
Farbe:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.059 mm
Fahrzeughöhe:	1.447 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.690 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz-Weiß-Titan
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Dekor-Einlagen
2 Leseleuchten vorn	Digitaler Radioempfang
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Drehstromgenerator 140 A
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Türen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
6 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Ebener Ladeboden hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abwicklung Serie	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängevorrichtung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar	Fernlichtassistent
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Komfort	Formteilhimmel ungeteilt
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel links, konvex	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Ausströmer	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (59Ah)	Garantieverlängerung 2 Jahre/80.000 km
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug und Wagenheber	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckspoiler
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Hinterachse "Standard"
Dachreling, blank	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung hinten	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf

Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Keine Aktionsausführung	Ohne Differenzialsperre
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne ECO-Funktion
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Nebelscheinwerfer
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Sonderspezifikationen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
MPV	Optionsinfotainment (MIB3)
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Preisnachlass-Paket
Navigationsgerät-High	Privater Notruf
Navigationssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normalausführung	Reifen 205/55 R17 91V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Normalluftfilter	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalsitze vorn	Reifendruckkontrolle
Offroad XPERICENCE	Reserverad, platzsparend
Ohne "drive select"	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne 2. Batterie	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne alternativ-Antriebssystem	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Applikationen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausführung
Schubladen unter den Vordersitzen
SEAT "Full LED"
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonder-Lackierung
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Stauassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.893,20
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.759,88
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.653,08

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (μm)	233,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJZNR046655

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8461541
vom: 04.06.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Brems Scheiben hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Flugrost

