



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001960881
Besichtigt am: 03.06.2025 08:30
Berichts-Nr: 8453156
FIN: WAUZZZF46NA014916



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BUX
Erstzulassungsdatum:	07.01.2022
Laufleistung:	164.190 km
Farbe:	Terragrau Metallic
Farbe Dach:	Terragrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.762 mm
Fahrzeughöhe:	1.435 mm
Fahrzeugbreite:	1.847 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.160 kg
Radstand:	2.820 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.500 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einparkhilfe plus
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Einsatz für bleifreie Betankung
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/150 KW (16V) Turbo FSI, homogen GMO ist: TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
8 Lautsprecher	Elektromechanische Parkbremse
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektromechanische Servolenkung
Abwahl Audi phone box	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen,Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(17 Zoll)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abwicklung Serie	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
advanced	Fensterschachtleisten in schwarz (Gummi)
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Fernlichtassistent
Akzentflächen schwarz matt	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontantrieb
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi drive select	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi pre sense city	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel links, asphärisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
Basis	Gurtanlegekontrolle
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bluetooth-Schnittstelle	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kategorie 0
Businesspaket	Kein Selbstabholer
Dach in Wagenfarbe	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Keine Aktionsausführung
Dachreling Schwarz	Kennzeichenträger vorn
Datenmodul Europa	Kindersicherung
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Digitaler Radioempfang	Kofferraumbodenmatte
Doppelton-Signalhorn	Komfortmittelarmlehne vorn
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Kopfstützen vorn
	Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladeboden	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ländergruppe A	Ohne Spurhalteassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Heckleuchten	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Manuelle Gepäckraumklappe	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mild-Hybrid	Ohne Windschott
Mit connect Paket 2	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus.Warnleuchten
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne zusätzliche Bereifung
Motorabdeckung	Ottomotor
Nicht Heissland	PKW-Ausführung
Nichtraucherausführung	Räder der Serie
Normalsitze vorn	Räder, 10-Speichen-Kristall, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Ohne Ablagepaket	Radschrauben Standard
Ohne AdBlue-Tank	Rechtsverkehr
Ohne Anhängervorrichtung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Beleuderung	Reifen 225/50 R17 94Y
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Car2X	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	S tronic
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheinwerfer
Ohne Heckspoiler	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Hinterachsgetriebe	Serienfahrwerk
Ohne integriertes Mautsystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serienqualität
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Kompensor	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sitzheizung vorn
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Nackengebläse	spezielles Typschild EU
	Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer 8
Stoff Index
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typrüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Motorhaube	Steinschlag	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Türdichtung vorne links	Beschädigt	Ersetzen
6	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
7	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
8	Türdichtung hinten links	Beschädigt	Ersetzen
9	Motor	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen
10	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
11	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
12	Kofflülge vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Fußmatten	Loch	Ersetzen
14	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (μm)	193,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF46NA014916

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen



2 - Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Ersetzen



6 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder



7 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag



8 - Türdichtung hinten links - Beschädigt - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

9 - Motor - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen



10 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



11 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



12 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar	1
-----------	---



13 - Fußmatten - Loch - Ersetzen






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8453156
vom: 03.06.2025

14 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

