

## » Übersicht

<b>Auftrags-Nr:</b>	1001966119
<b>Besichtigt am:</b>	03.06.2025 17:30
<b>Berichts-Nr:</b>	8457350
<b>FIN:</b>	VSSZZZKM2PR072193



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Cupra
<b>Modell:</b>	Formentor
<b>HSN / TSN:</b>	7593 / ARC
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	19.04.2023
<b>Laufleistung:</b>	21.741 km
<b>Farbe:</b>	"Candy" Weiss
<b>Farbe Dach:</b>	"Candy" Weiss
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.500 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.446 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.520 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.839 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.980 kg
<b>Radstand:</b>	2.679 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz - Palomino-Braun
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	04.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	25.800 KM

## » Fahrzeugausstattung

10"-Navigationssystem "+"	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitze
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dynamiklenkung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Einparkhilfe (Servolenkung)
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Außen-Sound Standard	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Bordliteratur in Deutsch	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordwerkzeug	Fußhebelwerk "Standard"
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten,Basis 1	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Keine Aktionsausführung
Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe	Kennzeichenträger vorn (groß)
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drehstromgenerator 140 A	Komfort-Sportausstattung Formentor
Drei.-Automatikgurte vorn	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	

Kopfstützen vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standardanzeige
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Steckdose
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Linkslenker	Ohne Trennwand
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
MPV Formentor	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelscheinwerfer	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pan-European-eCall
Nichtraucherausführung	Pannen-Set
Normalsitze vorn	Parklenkassistent
Ohne 2. Batterie	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
Ohne Anhängavorrichtung	Rechtsverkehr
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne Car2X	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen vorn
Ohne Individualeinbau	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Kompensor	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Ladekabel	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	

Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf  
Sonnenblende und B-Säule  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Spurhalteassistent  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Sport  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-  
home Funktion automatisch  
Telefonvorbereitung für Handy  
Tür und Seitenverkleidung Teilleder  
Typprüfand Deutschland  
Typzeichen und Firmenemblem  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variables Ladebodenkonzept  
Variante Grundausstattung  
Vier-Lenkerachse  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Werksinterne Steuerung Selbstabholer  
Winterpaket: Sitzheizung vorn  
Wireless RSE "App"  
Zierleisten schwarz

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 12.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### **ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKM2PR072193

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen



2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

