



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002019158
Besichtigt am: 17.07.2025 08:30
Berichts-Nr: 8713326
FIN: VSSZZZ5F1R6547849



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | SUV |
| Hersteller: | Seat |
| Modell: | Ateca |
| HSN / TSN: | 7593 / ARK |
| Erstzulassungsdatum: | 03.05.2024 |
| Laufleistung: | 20.640 km |
| Farbe: | "Magic" Schwarz |
| Farbe Dach: | "Magic" Schwarz |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1.500 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeuglänge: | 4.381 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.601 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.841 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.890 kg |
| Radstand: | 2.638 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|-------------|
| Nächste HU: | 06.2027 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Nein |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Nein |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Vollständig |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 9.400 KM |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|---|
| 17"-Ganzjahresreifen auf 17"-Felgen "Dynamic" | Doppelboden |
| 18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber | Drehstromgenerator 140 A |
| 2 Leseleuchten vorn,2 hinten | Drei.-Automatikgurte vorn |
| 4 Türen | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label |
| 4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz |
| 4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI" | Dynamiklenkung |
| 7-Gang-Automatikgetriebe "A7" | ECO-Funktion |
| 8 Lautsprecher (passiv) | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile -- |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet) |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Einton-Signalhorn |
| Abgaskonzept, EU6 AP | Elektrische Heckklappe |
| Abwicklung Serie | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) |
| Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung | Entriegelung Hintersitz Standard |
| Aktivkohlebehälter (EVAP) | Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) |
| Ambientelicht Ausführung 2 | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen |
| Armaturentafel Standard | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP- |
| Außen-Sound Standard | Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Außenspiegel links, konvex | Fertigungsablauf Standard |
| Außenspiegel rechts, konvex | Feststellbremse |
| Außenspiegelgehäuse lackiert | Flottengeschäft |
| Batterie 380A (59Ah) EFB+ | Formteilhimmel ungeteilt |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Frei konfigurierbares Kombiinstrument |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Front Assist inkl. City ANB ohne ACC |
| Betriebsspannung 12 V | Frontantrieb |
| Bordliteratur in Deutsch | Frontscheibe, Wärmeschutzglas |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend |
| Bremsbelagverschleißkontrolle | Fußhebelwerk "Standard" |
| Brillen-Ablage/Halter | Ganzjahresreifen 215/55 R17 94V |
| Chrom-Paket | Gepäckraumabdeckung, klappbar |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei | Gepäckraumauskleidung mit Staufächern |
| Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon | Gepäcktaschen an Rückenlehnen |
| Dachreling, blank | Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter |
| Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk | Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Dämpfung vorn | Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt |
| Datenträger für EU, integriert | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung |
| Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe | Hinterachse "Standard" |
| Digitaler Radioempfang | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025

| | |
|--|---|
| Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten | Ohne Anhängervorrichtung |
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H | Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen |
| Kältemittel R1234yf | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen |
| Kategorie 0 | Ohne Dacheinsatz (Volldach) |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung | Ohne Dekorfolien/Embleme |
| Keine Aktionsausführung | Ohne Elektromotor (Hybrid) |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX | Ohne erweitertem Sicherheitssystem |
| Klappbare Haltegriffe, mehrteilig | Ohne Feuerlöscher |
| Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung | Ohne Fußmatten |
| Kopfstützen hinten (3 Stück) | Ohne Handbremshebelgriff |
| Kopfstützen vorn | Ohne Heckspoiler |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer | Ohne Individualeinbau |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne |
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse | Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic | Ohne Ladedose |
| LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert | Ohne Ladekabel |
| Leichtmetallräder 7J x 17 | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen | Ohne Lichtassistent |
| Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) | Ohne Multifunktionskamera |
| Linkslenker | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Luftfilter für staubreiche Länder | Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung) |
| Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche | Ohne Sonderspezifikationen |
| Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet | Ohne Spurhalteassistent |
| Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial | Ohne Spurwechselassistent |
| Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung) | Ohne Stabilisator hinten |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2) | Ohne Steckdose |
| Mittelarmlehne vorn | Ohne Tilgergewicht Lenkrad |
| Modul Boden hinten Ausführung 7 | Ohne Überführungsausrüstung |
| MPV | Ohne UNECE CS&SU |
| Müdigkeitserkennung | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck |
| Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry | Ohne Verkehrszeichenerkennung |
| Navigationsgerät-High | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät |
| Navigationsystem "+" | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
| Nebelscheinwerfer | Ohne Waschwasser-Standanzeige |
| Nebelschlussleuchte | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Netztrennwand | Ohne zus. Warnleuchten |
| Netztrennwand | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Nicht Heissland | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Nichtraucherausführung | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Normalsitze vorn | Optionsinfotainment (MIB3) |
| Offroad XPERIENCE | Parklenkassistent |
| Ohne alternativ-Antriebssystem | Parklenkassistent (Servolenkung) |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025

| | |
|---|---|
| Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch) | Wartungsintervallverlängerung |
| Preisnachlass-Paket | Wegfahrsperrung elektronisch |
| Privater Notruf | Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung |
| Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar) | Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung |
| Radstand | Zierleisten blank |
| Rechtsverkehr | Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller |
| Regionscode " ECE " für Radio | Zusätzliche Außengeräuschkämpfung |
| Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke | |
| Reifendruckkontrolle | |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne | |
| Schalthebelknopf/-Griff in Leder | |
| Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt | |
| Scheibenbremsen hinten | |
| Scheibenbremsen vorn (Geomet D) | |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor | |
| SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet | |
| SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment | |
| -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale | |
| Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag | |
| Serienkraftstoff-Erstbefüllung | |
| Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel) | |
| Servoschließung Heckklappe | |
| Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar | |
| Sitzbezüge in Stoff | |
| Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar | |
| Sonderpreis | |
| Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw | |
| Sprachsteuerung | |
| Stabilisator vorn | |
| Standard-Klimazonen | |
| Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation | |
| Staufach unter den Vordersitze(n) | |
| Stoßfänger lackiert | |
| Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell | |
| Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz | |
| Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen | |
| Tür und Seitenverkleidung | |
| Typprüfland Deutschland | |
| Typzeichen und Firmenemblem | |
| Variables Ladebodenkonzept | |
| Variante Grundausstattung | |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear | Vorne | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 17 94 W | 7,0 mm |
| Goodyear | Vorne | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 17 94 W | 7,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 17 94 W | 8,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 17 94 W | 8,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Windschutzscheibe | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Heckklappenverkleidung | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F1R6547849

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(17.07.2025 08:30) Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechend Schäden auf.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8713326
vom: 17.07.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

