

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001979960
Besichtigt am: 16.06.2025 10:28
Berichts-Nr: 8517998
FIN: TMBJW8NX9PY122844



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	16.05.2023
Laufleistung:	41.474 km
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Doppelton-Signalhorn
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
4 Türen	Einparkhilfe
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einstiegleisten in den Türausschnitten
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
6-Gang-Automatikgetriebe	Entriegelung Heckklappe
8 Lautsprecher (passiv)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung (9L)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrerkniefairbag
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 380A (59Ah) EFB+	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrasistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Heckscheibenwischer "AERO"
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dachreling, schwarz	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung hinten,Basis 1	Infotainment Columbus w/o VC
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen, Alu	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Komfortausstattung	Ohne Ladeboden
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schalthelbkopf/-Griff
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Sitzheizung
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Skisack
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelkonsole	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navi Columbus + Web Radio	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelscheinwerfer	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Pannen-Set
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall+	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen 205/55 R17 91V
Ohne Adapter	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Car2X	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Fußmatten	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenbremsen hinten
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	Scheibenbremsen vorn
Ohne Halter	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Head-Up Display	Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

Umwelt bonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 17.632,39
Summe (ohne MwSt.):				€ 17.632,39

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	162,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	160,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX9PY122844

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio