



Vorgangs-Nr. 3630478

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und
Datum angeben**

Datum: 13.02.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Durmersheimer Straße 145, 76189 Karlsruhe

Firma
Courtin GmbH & Co. KG,
Bosch-Dienst
Hafenstr. 90
68159 Mannheim

Basisbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Vorgangs-Nr. 3630478

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 13.02.2025

EXPERTISE

B e t r e f f

Amtliches Kennzeichen

Basisbewertung

MA-PA 604



Fahrzeughalter

MVV Energie AG
Luisenring 49
68159 Mannheim

Auftrag vom / durch

07.02.2025 mündlich
Firma Courtin GmbH & Co. KG, Herr Steck

Besichtigungsdatum / Ort

07.02.2025
Firma Courtin GmbH & Co. KG, Bosch-Dienst
Hafenstr. 90
68159 Mannheim

Anwesend bei Besichtigung

Herr Steck

Reparatur-Firma

Rainer Kohl
Brandenburgerstr. 13-15
68309 Mannheim

Händlerereinkaufswert incl. MwSt. 2.100,00 Euro

In Worten Zweitausendeinhundert

**Vorgangs-Nr. 3630478**

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 13.02.2025

T e c h n i s c h e D a t e n

Amtliches Kennzeichen	MA-PA 604
Fahrzeugidentnummer	WV2ZZZ2KZ8X097587
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Aufbaubeschreibung	Kombi 5-türig
Fahrzeughersteller	Volkswagen-VW
Typ	2 K
Verkaufsbezeichnung	Caddy 1.9 TDI DPF Life (5-Si.)
Antriebsart	Diesel OBD
Leistung	55 kW
Hubraum	1896 ccm
Farbe	Reflexsilber-metallic (a7w)
Erstzulassung	12.02.2008
Nächste HU	06/25
Leermasse	1.611 kg
Nutzlast	424 kg
zulässige Gesamtmasse	2.035 kg
Laufleistung	118.462 km abgelesen 118.462 km geschätzt
Bemerkung	Euro 4; Feinstaubplakette GRÜN
Wertbeeinflussende Faktoren	Baustellen/ Firmenfahrzeug mit folgenden Schäden/ Mängeln: Brems Scheiben vorn korrodiert Vorderachse Gummilager rissig Motordämmmatte beschädigt Service fällig Seitenwand hinten rechts Kratzer Heckklappe wellig/ faltig Auspufftopf hinten korrodiert
Bereifung	
Vorderachse	195/65 R15 95V Good Year Links 5,0 WO Rechts 5,0 WO
Hinterachse	195/65 R15 95V Good Year Links 6,5 WO Rechts 6,5 WO
	Legende: WO = Winterreifen
Ausstattung	- Radioanlage - Sitzheizung - Lackierung
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie



Vorgangs-Nr. 3630478

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 13.02.2025

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Basisbewertung zur Ermittlung des Händlereinkaufswertes über das zuvor näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Basisbewertung beschränkt sich auf eine äußerliche Inaugenscheinnahme und beinhaltet folgenden Prüfungsumfang:

- Auflistung der technischen Daten, des Zubehörs und der Sonderausstattung
- Optische Prüfung des Fahrzeugs und des Interieurs bei ausreichenden Besichtigungsbedingungen
- Überprüfung der Fahrzeug-Identifikations-Nummer (Fahrgestell-Nummer)
- Probelauf des Motors, Fotos und Wertfestsetzung

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Karlsruhe, den 13.02.2025

Der Sachverständige



Matthias Müller

Zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zert-Nr. 012295).

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Lichtbildanlage mit 16 Fotos

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3630478



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3630478



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3630478




Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3630478



Letzter Ölwechsel
bei km: 140172
am: 27.09.23
Original Ölfilter gewechselt: ☒
nachgefüllt gewechselt: ☐
Original Getriebeöl: ☐
Original Hinterachsöl: ☐
Original Bremsflüssigkeit: ☒
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige: ☒
spätestens bei km: 140172
bzw. Monat / Jahr: 09/24
SCHERER
Autohaus Scherer GmbH & Co. KG
Bruchwiesenstr. 13 67059 Ludwigshafen
Tel. 0621 57002-0 Fax 0621 5773-83

Bild 7



Bild 8

Motordämmmatte
beschädigt

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3630478



Bild 9

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3630478



Bild 10

Auspuff korrodiert

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3630478



Bild 11

Gummilager gerissen



Bild 12

Gummilager gerissen

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3630478



Bild 13

Gummilager gerissen




Bild 14

Heckklappe
eingedellt - faltig

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3630478



Bild 15

Seitenwand rechts
kratzer



Bild 16