

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Citroën**
 Typ: **C2**
 Fahrgestellnummer: **VF7JMKFVC9A107000**
 Erstzulassung: **10.08.2009**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **248.398 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **LACK WEISS**
 Leistung: **54 kW / 73 PS**
 Hubraum: **1360 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **1**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Getriebe 5-Gang
3	Karosserie: 3-türig
4	Kopfstützen hinten
5	Leseleuchten vorn
6	Nebelscheinwerfer
7	Zeituhr (digital)
8	Außenspiegel Wagenfarbe
9	Design-Paket
10	Motor 1,4 Ltr. - 54 kW
11	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
12	Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player) mit 6 Lautsprecher
13	Pyrotechnischer Gurtstraffer
14	Schwellerverbreiterung
15	Modellpflege
16	Stoßfänger Sport-Ausführung
17	Verglasung getönt
18	Bordcomputer

Nr.	Bezeichnung
19	Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
20	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
21	Klimaautomatik
22	Seitenairbag vorn
23	Heckscheibenwischer
24	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
25	Servolenkung elektronisch gesteuert
26	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
27	Anti-Blockier-System (ABS)
28	Dachspoiler
29	Sondermodell VTR
30	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
31	Drehzahlmesser
32	Heckscheibe heizbar
33	Kopfstützen vorn
34	Lenkrad (Leder)
35	Sitz vorn links höhenverstellbar
36	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Kopf-Airbag-System

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer VF7JMKFVC9A107000
 Fahrzeugtyp: Citroën C2 54 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 04/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 197µm
2	Kotflügel links 195µm
3	Tür links 194µm
4	Dach 187µm
5	Seitenteil links 175µm
6	Heckklappe 1,03mm
7	Seitenteil rechts 184µm
8	Tür rechts 170µm
9	Kotflügel rechts 177µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Frontscheibe	1, 2	Steinschlag	
2	Tür links	3, 4	Delle mit Kratzer	
3	Schwellerverkleidung links	5, 6	lose	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
4	Stoßfänger hinten	7, 8, 9	deformiert und zerkratzt	
5	Heckklappe	10, 11	Korrosion	
6	Dach	12, 13, 14	Dellen	
7	Seitenteil rechts	15, 16	deformiert und zerkratzt	
8	Schwellerverkleidung rechts	17, 18	zerkratzt	
9	Tür rechts	19, 20	zerkratzt	
10	Wartung	21	fällig	
11	Motorhaube	22, 23, 24	Steinschläge	
12	Scheinwerfer rechts und links	25, 26	matt/blind	
13	Stoßfänger vorn	27, 28, 29	zerkratzt und Passform ungenau	
14	Nebelscheinwerfer rechts	30	Glas gebrochen	
15	Einstieg links	31, 32	Dellen	
16	Sitzverkleidung vorne links	33	gebrochen	
17	Lenkrad	34	abgegriffen	
18	Motorkontrollleuchte	35, 36, 37	leuchtet (P0420 und P0008)	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/55 R15 82H	Fulda	3
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/55 R15 82H	Fulda	3
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/55 R15 82H	Fulda	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/55 R15 82H	Fulda	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 6: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 2: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 3: Karosserie / Tür links Delle mit Kratzer



Bild 4: Karosserie / Tür links Delle mit Kratzer




Bild 5: Karosserie / Schwellerverkleidung links lose



Bild 6: Karosserie / Schwellerverkleidung links lose



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 11: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 12: Karosserie / Dach Dellen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Dach Dellen



Bild 14: Karosserie / Dach Dellen




Bild 15: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Schwellerverkleidung rechts zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Schwellerverkleidung rechts zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Tür rechts zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür rechts zerkratzt



Bild 21: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 22: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 23: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 24: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 25: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 26: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Passform ungenau



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Passform ungenau



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Passform ungenau



Bild 30: Technik / Nebelscheinwerfer rechts Glas gebrochen



Bild 31: Karosserie / Einstieg links Dellen



Bild 32: Karosserie / Einstieg links Dellen



Bild 33: Innenraum / Sitzverkleidung vorne links gebrochen




Bild 34: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 35: Technik / Motorkontrollleuchte leuchtet (P0420 und P0008)




Bild 36: Technik / Motorkontrollleuchte leuchtet (P0420 und P0008)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

107000

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Technik / Motorkontrollleuchte leuchtet (P0420 und P0008)