

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **Subaru**
 Typ: **Impreza**
 Fahrgestellnummer: **JF1GH2LB9BG075514**
 Erstzulassung: **20.12.2010**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **90.965 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **Blau**
 Leistung: **79 kW / 107 PS**
 Hubraum: **1498 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Radio mit CD
2	Schaltgetriebe
3	Klimaanlage

Nr.	Bezeichnung
4	elektr. Fensterheber vorn und hinten
5	elektr. Spiegelverstellung
6	ABS
7	Fahrer und Beifahrerairbag

Sonderausstattung:

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung
1	Stahlfelgen liegen im Kofferraum
2	Dachträger liegt auf der Rücksitzbank

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer JF1GH2LB9BG075514
 Fahrzeugtyp: Subaru Impreza 79 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	04.03.2025	87700

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 12/25

- fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✗ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Kupplungsschaden Ausrücklager macht Geräusche
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Frontscheibe	1, 2	Steinschläge	
2	Kofferraumverkleidung rechts und links	3, 4	Kratzer	
3	Heckklappe	5, 6	Kratzer	
4	Seitenteil rechts	7, 8, 9	zerkratzt	
5	Tür hinten rechts	10, 11, 12	Delle und Kratzer	
6	Tür vorne rechts	13, 14	Kratzer	
7	Spiegelkappe rechts	15	Kratzer	
8	Kotflügel rechts	16, 17	Kratzer	
9	Kupplung	18	Ausrücklager macht Geräusche (Kupplungsschaden)	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Motorhaube	19, 20, 21	Steinschläge und Lackveränderung	
11	Scheinwerfer rechts und links	22, 23	matt/blind	
12	Stoßfänger vorn	24, 25	Kratzer	
13	Kotflügel links	26, 27	Kratzer	
14	Tür vorne links	28, 29	Delle mit Kratzer	
15	Tür hinten links	30, 31, 32	Delle und zerkratzt	
16	Seitenteil links	33, 34	Kratzer	
17	Stoßfänger hinten	35, 36	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/65 R15 95H	Continental	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/65 R15 95H	Continental	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/65 R15 95H	Continental	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/65 R15 95H	Continental	6



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

20.12.2010	7106	ABO000090	2	01	79/6000	175
M1	AC		4415		1740	
JF1GH2LB9BG075514		0	1475		1350	
SUBARU			-	75	-	
G3			173	1780	1780	
GH2			960	970	-	
010			960	970	-	
			082	4500	073	
IMPREZA			1000	650	5	-
FUJI HEAVY IND. (J)			195/65R15 91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65R15 91H			
Kombilimousine			-			
715/2007*692/2008F					5/-	
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0438*06			
Benzin			08.04.10	K	DU806682	
0001	35F0	1498				

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Frontscheibe Steinschläge



Bild 2: Karosserie / Frontscheibe Steinschläge



Bild 3: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts und links Kratzer



Bild 4: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts und links Kratzer



Bild 5: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 6: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und Kratzer




Bild 11: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 12: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 13: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 18: Technik / Kupplung Ausrücklager macht Geräusche (Kupplungsschaden)



Bild 19: Karosserie / Motorhaube Steinschläge und Lackveränderung



Bild 20: Karosserie / Motorhaube Steinschläge und Lackveränderung



Bild 21: Karosserie / Motorhaube Steinschläge und Lackveränderung



Bild 22: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 23: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

075514

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer



Bild 26: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 27: Karosserie / Kotflügel links Kratzer




Bild 28: Karosserie / Tür vorne links Delle mit Kratzer



Bild 29: Karosserie / Tür vorne links Delle mit Kratzer




Bild 30: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 31: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 34: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 35: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 36: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer