



**Vorgangs-Nr. 3627478**

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und  
Datum angeben**

**Datum: 10.02.2025**

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Durmersheimer Straße 145, 76189 Karlsruhe

Firma  
Courtin GmbH & Co. KG  
Bosch-Service  
Hafenstr. 90  
68159 Mannheim

## **Basisbewertung**

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

**Vorgangs-Nr. 3627478**

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 10.02.2025**

# EXPERTISE

**B e t r e f f**

Amtliches Kennzeichen

Basisbewertung

MA-PA 283



Fahrzeughalter

Firma MVV Energie AG  
Luisenring 49  
68159 Mannheim

Auftrag vom / durch

06.02.2025 mündlich  
Courtin GmbH & Co. KG Herr Steck

Besichtigungsdatum / Ort

06.02.2025  
Firma Courtin GmbH & Co. KG Bosch-Service  
Hafenstr. 90  
68159 Mannheim

Anwesend bei Besichtigung

Herr Steck

**Händlerereinkaufswert incl. MwSt. 2.250,00 Euro**

**In Worten Zweitausendzweihundertfünfzig**



**Vorgangs-Nr. 3627478****Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 10.02.2025****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Basisbewertung zur Ermittlung des Händlereinkaufswertes über das zuvor näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Basisbewertung beschränkt sich auf eine äußerliche Inaugenscheinnahme und beinhaltet folgenden Prüfungsumfang:

- Auflistung der technischen Daten, des Zubehörs und der Sonderausstattung
- Optische Prüfung des Fahrzeugs und des Interieurs bei ausreichenden Besichtigungsbedingungen
- Überprüfung der Fahrzeug-Identifikations-Nummer (Fahrgestell-Nummer)
- Probelauf des Motors, Fotos und Wertfestsetzung

**Schlusswort :**

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.  
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

Karlsruhe, den 10.02.2025

Der Sachverständige



Matthias Müller

Zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zert-Nr. 012295).

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Lichtbildanlage mit 19 Fotos

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478**



**Bild 1**



**Bild 2**

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478



Bild 3



Bild 4

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478**



**Bild 5**



**Bild 6**



Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478



Bild 7





Bild 8

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478**



**Bild 9**


Bremsscheiben vorn  
stark korrodiert



**Bild 10**

Bremsscheiben  
hinten stark  
korrodiert

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478**



**Bild 11**

Ölverlust



**Bild 12**

Detail:  
Ölverlust

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478**



**Bild 13**



**Bild 14**

---

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478**



**Bild 15**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478**



**Bild 16**

Schwellerkante  
links umgebogen

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478**



**Bild 17**

Schweißkante  
rechts umgebogen

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478**



**Bild 18**

Kotflügel vorn  
links im hinteren  
Bereich deformiert

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3627478**



**Bild 19**

Kotflügel vorn  
links im hinteren  
Bereich deformiert