

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Hyundai**  
 Typ: **i30 cw**  
 Fahrgestellnummer: **TMADB81CACJ078707**  
 Erstzulassung: **12.07.2011**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **73.022 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **CONTINENTAL**  
 Leistung: **80 kW / 109 PS**  
 Hubraum: **1396 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Dachreling
4	Elektr. Bremskraftverteilung
5	Getriebe 5-Gang
6	Schutzleisten Stoßfänger
7	Kopf-Airbag-System
8	Nebelschlussleuchte
9	Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2000
10	Aktive Kopfstützen vorn
11	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
12	Stoßfänger Wagenfarbe
13	Wegfahrsperr
14	Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
15	Seitenaufprallschutz

Nr.	Bezeichnung
16	Verglasung getönt
17	Bordcomputer
18	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
19	Karosserie: 5-türig, Kombi
20	Klimaanlage
21	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
22	Zentralverriegelung
23	Motor 1,4 Ltr. - 80 kW KAT
24	Seitenairbag
25	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
26	Anti-Blockier-System (ABS)
27	Sonnenblenden mit Spiegel
28	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
29	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
30	Leuchtweitenregelung
31	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Zusatz-Paket

Nr.	Bezeichnung
2	* Fensterheber elektrisch vorn + hinten

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer TMADB81CACJ078707  
 Fahrzeugtyp: Hyundai i30 cw 80 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 07/26**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Kofferraumverkleidung rechts	2	Kratzer	
3	Himmel	3	fleckig	
4	Heckklappenverkleidung	4, 5, 6	Kratzer	
5	Heckklappe	7, 8	Kratzer	
6	Dach	9, 10	Dellen	
7	Seitenteil rechts	11, 12	deformiert und Korrosion	
8	Einstieg hinten rechts	13, 14	Kratzer	
9	Tür hinten rechts	15, 16	Kratzer	
10	Tür vorne rechts	17, 18, 19	Dellen	
11	Spiegelkappe rechts	20	Kratzer	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
12	Stoßfänger vorn	21, 22, 23	Loch und zerkratzt	
13	Kotflügel rechts	24, 25	Steinschlag mit Korrosion	
14	Schlüsselfernbedienung	26	Gehäuse gebrochen	
15	Kotflügel links	27, 28	Kratzer	
16	Lenkrad	29, 30	abgegriffen	
17	Schwellerverkleidung links	31, 32	Kratzer	
18	Einstieg hinten links	33, 34	Kratzer	
19	Tür hinten links	35, 36, 37	Dellen und zerkratzt	
20	Seitenteil links	38, 39, 40	Delle und zerkratzt	
21	Stoßfänger hinten	41, 42	zerkratzt	
22	Radkappe vorne rechts	43	gebrochen	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Goodyear	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Goodyear	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 92T	Continental	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 92T	Continental	7



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges




Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 17: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Serviceheft

### 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts Kratzer



Bild 3: Innenraum / Himmel fleckig



Bild 4: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer




Bild 5: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 6: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 7: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 8: Karosserie / Heckklappe Kratzer




Bild 9: Karosserie / Dach Dellen



Bild 10: Karosserie / Dach Dellen



Bild 11: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und Korrosion



Bild 12: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und Korrosion



Bild 13: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer




Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer




Bild 17: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen




Bild 18: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen



Bild 20: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorn Loch und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger vorn Loch und zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger vorn Loch und zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Kotflügel rechts Steinschlag mit Korrosion

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Kotflügel rechts Steinschlag mit Korrosion



Bild 26: Technik / Schlüsselfernbedienung Gehäuse gebrochen



Bild 27: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 28: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 29: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 30: Innenraum / Lenkrad abgegriffen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 31: Karosserie / Schwellerverkleidung links  
Kratzer



Bild 32: Karosserie / Schwellerverkleidung links  
Kratzer



Bild 33: Karosserie / Einstieg hinten links  
Kratzer



Bild 34: Karosserie / Einstieg hinten links  
Kratzer




Bild 35: Karosserie / Tür hinten links  
Dellen und zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links  
Dellen und zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 42: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

078707

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Reifen - Felge / Radkappe vorne rechts gebrochen