



Vorgangs-Nr. 3624478

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und
Datum angeben**

Datum: 10.02.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Durmersheimer Straße 145, 76189 Karlsruhe

Firma
Courtin GmbH & Co. KG
Bosch Service
Hafenstr. 90
68159 Mannheim

Basisbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Vorgangs-Nr. 3624478

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.02.2025

EXPERTISE

B e t r e f f

Amtliches Kennzeichen

Basisbewertung

MA-PA 146



Fahrzeughalter

MVV Energie AG
Luisenring 49
68159 Mannheim

Auftrag vom / durch

06.02.2025 mündlich
Courtin GmbH & Co. KG Herr Steck

Besichtigungsdatum / Ort

06.02.2025
Firma Courtin GmbH & Co. KG Bosch Service
Hafenstr. 90
68159 Mannheim

Anwesend bei Besichtigung

Herr Steck

Händlerereinkaufswert incl. MwSt. 1.500,00 Euro

In Worten Eintausendfünfhundert

**Vorgangs-Nr. 3624478****Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben****Datum: 10.02.2025****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Basisbewertung zur Ermittlung des Händlereinkaufswertes über das zuvor näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Basisbewertung beschränkt sich auf eine äußerliche Inaugenscheinnahme und beinhaltet folgenden Prüfungsumfang:

- Auflistung der technischen Daten, des Zubehörs und der Sonderausstattung
- Optische Prüfung des Fahrzeugs und des Interieurs bei ausreichenden Besichtigungsbedingungen
- Überprüfung der Fahrzeug-Identifikations-Nummer (Fahrgestell-Nummer)
- Probelauf des Motors, Fotos und Wertfestsetzung.

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Karlsruhe, den 10.02.2025

Der Sachverständige



Matthias Müller

Zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zert-Nr. 012295).

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Lichtbildanlage mit 13 Fotos

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3624478



Bild 1

Kotflügel vorn
Links eingedellt



Bild 2

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3624478



Bild 3



Bild 4

Servicenachweis

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3624478



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3624478



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3624478



Bild 9



Bild 10

Seitenschaden
hinten rechts:
Seitenwand und
Schiebetür
eingedrückt/
verkratzt

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3624478



Bild 11

Seitenschaden
hinten rechts:
Seitenwand und
Schiebetür
eingedrückt/
verkratzt




Bild 12

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3624478




Bild 13