



**Vorgangs-Nr. 3626478**

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und  
Datum angeben**

**Datum: 10.02.2025**

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Durmersheimer Straße 145, 76189 Karlsruhe

Firma  
Courtin GmbH & Co. KG  
Bosch-Service  
Hafenstr. 90  
68159 Mannheim

## **Basisbewertung**

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

**Vorgangs-Nr. 3626478**

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 10.02.2025**

# EXPERTISE

**B e t r e f f**  
Amtliches Kennzeichen

Basisbewertung  
MA-PA 265



Fahrzeughalter

MVV Energie AG  
Luisenring 49  
68159 Mannheim

Auftrag vom / durch

06.02.2025 mündlich  
Firma Courtin GmbH & Co.KG Herr Steck

Besichtigungsdatum / Ort

06.02.2025  
Firma Courtin GmbH & Co. KG Bosch-Service  
Hafenstr. 90  
68159 Mannheim

Anwesend bei Besichtigung

Herr Steck

**Händlerereinkaufswert incl. MwSt. 2.250,00 Euro**

**In Worten Eintausendzweihundertfünfzig**



**Vorgangs-Nr. 3626478**

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 10.02.2025**

## Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	MA-PA 265	
Fahrzeugidentnummer	WV1ZZZ2KZ8X132205	
Fahrzeugart	Lastkraftwagen	
Aufbaubeschreibung	Kasten 4-türig	
Fahrzeughersteller	Volkswagen-VW	
Typ	2 KN	
Verkaufsbezeichnung	Caddy 1.9 TDI DPF	
Antriebsart	Diesel OBD	
Leistung	55 kW	
Hubraum	1896 ccm	
Farbe	Reflexsilber-metallic (a7w)	
Erstzulassung	24.04.2008	
Nächste HU	05/24	
Leermasse	1.455 kg	
Nutzlast	750 kg	
zulässige Gesamtmasse	2.205 kg	
Laufleistung	124.755 km abgelesen 124.755 km geschätzt	
Wertbeeinflussende Faktoren	Baustellen/ Firmenfahrzeug mit Regaleinbauten Reifen vorn abgefahren Stoßfänger hinten verschrammt Motordämmmatte an Stirnwand beschädigt Bremscheiben hinten verschlissen Tür vorn rechts unten verkratzt Auspuff hinten durchgerostet	
<b>Bereifung</b>		
Vorderachse	195/65 R15 95V Pirelli Links 1,0 WO	Rechts 1,0 WO
Hinterachse	195/65 R15 95V Pirelli Links 6,0 WO	Rechts 6,0 WO
	<b>Legende: WO = Winterreifen</b>	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Radionalage</li> <li>- Sitzheizung</li> <li>- Metalllackierung</li> <li>- Holzboden</li> <li>- Regaleinbauten</li> </ul>	
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie	

**Vorgangs-Nr. 3626478****Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 10.02.2025****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Basisbewertung zur Ermittlung des Händlereinkaufswertes über das zuvor näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Basisbewertung beschränkt sich auf eine äußerliche Inaugenscheinnahme und beinhaltet folgenden Prüfungsumfang:

- Auflistung der technischen Daten, des Zubehörs und der Sonderausstattung
- Optische Prüfung des Fahrzeugs und des Interieurs bei ausreichenden Besichtigungsbedingungen
- Überprüfung der Fahrzeug-Identifikations-Nummer (Fahrgestell-Nummer)
- Probelauf des Motors, Fotos und Wertfestsetzung

**Schlusswort :**

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.  
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

Karlsruhe, den 10.02.2025

Der Sachverständige



Matthias Müller

Zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zert-Nr. 012295).

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Lichtbildanlage mit 15 Fotos

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3626478**



**Bild 1**



**Bild 2**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3626478**



**Bild 3**



**Bild 4**

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3626478



Bild 5



Bild 6

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3626478**



**Bild 7**

Motordämmatte  
beschädigt



**Bild 8**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3626478**



**Bild 9**

Beifahrertür  
Kratzer



**Bild 10**

Bremsscheiben  
hinten verschlissen

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3626478**



**Bild 11**

Auspufftopf hinten durchgerostet



**Bild 12**

Auspufftopf hinten durchgerostet

---

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3626478**



**Bild 13**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3626478**



**Bild 14**

Regalsystemeinbaute  
n

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3626478**



**Bild 15**

Regalsystemeinbaute  
n, Schraubstock.  
Schublade verbogen