

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001984526
Besichtigt am: 26.06.2025 10:18
Berichts-Nr: 8584567
FIN: WVGZZA1ZNV127004



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CMK
Erstzulassungsdatum:	01.07.2022
Laufleistung:	34.747 km
Farbe:	Kings Red Metallic
Farbe Dach:	Kings Red Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Ceramique/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Drehstromgenerator 140 A
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Grange Hill" 7 J x 18 in Schwarz	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Türen	Einton-Signalhorn
6 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrerassistenzpaket
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Außen-Sound Standard	Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Basis-Komfortausstattung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 320A (59Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Grange Hill 7 J x 18 in Schwarz, Reifen 215/50 R 18
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebsspannung 12 V	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug und Wagenheber	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Bremsbelagverschleißanzeige	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dekoreinlagen "Pewter matt" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Komfortsitze vorn
Diebstahlwarnanlage	
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Steckdose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Trennwand
Kurzheck	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Scheinwerfer	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mittelarmlehne vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Modul Boden hinten Ausführung 7	Radio
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Raucherausführung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 215/50 R 18
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reifenkontrollanzeige
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rückstrahler in allen Türen
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Schaltgetriebe MQ200_GA
Ohne Anhängervorrichtung	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dynamic Drive Control	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne ECO-Funktion	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Ladedose	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Ladekabel	Sitzkomfortpaket
Ohne Nebelscheinwerfer	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Spurwechselassistent	Sprachbedienung
Ohne Stabilisator hinten	Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromelementen
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türunterteile schwarz
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterpaket
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
205/60 R 16 H, Radvollblenden
Winterräder Stahl (zusätzlich), 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R
16 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 16 92 W	6,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 16 92 W	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 16 92 W	7,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 16 92 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kühlerflüssigkeit	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Motor	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
5	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
6	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wischerarm Abdeckung hinten	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	184,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	167,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	186,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV127004

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kühlerflüssigkeit - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen





3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



4 - Motor - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Schutz Entlüftungsschlauch beschädigt. Kostenerweiterung möglich



5 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair



6 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar	Dämmung Motorraum links und rechts
-----------	------------------------------------



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Wischerarm Abdeckung hinten - Fehlt - Ersetzen

