


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001941411
Besichtigt am:	15.05.2025 13:00
Berichts-Nr:	8355179
FIN:	WAUZZZF47NA030283

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BPK
Erstzulassungsdatum:	24.02.2022
Laufleistung:	73.362 km
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	120 kW (164 PS)
Fahrzeuglänge:	4.762 mm
Fahrzeughöhe:	1.435 mm
Fahrzeugbreite:	1.847 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.160 kg
Radstand:	2.820 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Datenmodul Europa
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dieselmotor
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48	Digitaler Radioempfang
8 Lautsprecher	Doppelton-Signalhorn
A4	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einparkhilfe plus
Abwahl Audi phone box	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen,Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(17 Zoll)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abwicklung Serie	Elektromechanische Parkbremse
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Elektromechanische Servolenkung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Akzentflächen schwarz glänzend	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi active lane assist	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi active lane assist mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennungund Fernlichtassistent	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Audi AG	Fernlichtassistent
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Folienbeklebung
Audi pre sense basic	Frontantrieb
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Funkschlüssel, ohne Safelock
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel links, asphärisch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Basis	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gurtanlegekontrolle
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckblende (ECE)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bluetooth-Schnittstelle	Innenbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Businesspaket	Kältemittel R1234yf
Dach in Wagenfarbe	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kategorie 0
Dachreling Schwarz	Kein Selbstabholer
	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
	Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kindersicherheits-Paket	Ohne Nackengebläse
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Spurwechselassistent
Kofferraumbodenmatte	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kopfstützen vorn	Ohne Windschott
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ladeboden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ländergruppe A	Ohne zus. Warnleuchten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	PKW-Ausführung
LED-Heckleuchten	Proaktiver Insassenschutz Front, Rückfahrkamera und Einparkhilfe plus
Linkslenker	Räder der Serie
Manuelle Gepäckraumklappe	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Mild-Hybrid	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Mit connect Paket 2	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen 225/50 R17 94Y
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Motorabdeckung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nicht Heissland	Reifenreparaturset
Nichtraucherausführung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Audi drive select	Rückfahrkamera
Ohne Beledering	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne besondere Farbausstattung	S tronic
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheinwerfer
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Frontspoiler	Serienfahrwerk
Ohne Garagentoröffner	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Head-up-Display	Serienqualität
Ohne Heckspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Hinterachsgetriebe	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne integriertes Mautsystem	Sitzheizung vorn
Ohne Kompensor	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU
Sportsitze vorn
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Stoff System
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	8,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	3,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Spotrepair
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	197,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	159,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	358,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF47NA030283

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8355179
vom: 15.05.2025


Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür vorne links

Lackstärke Seitenwand hinten
links

Lackstärke Kotflügel vorne links

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit


Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Spotrepair




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



4 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8355179
vom: 15.05.2025