

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001977355
Besichtigt am: 24.06.2025 12:27
Berichts-Nr: 8567020
FIN: VSSZZZKJ6PR095367



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANG
Erstzulassungsdatum:	03.05.2023
Laufleistung:	21.902 km
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	4.059 mm
Fahrzeughöhe:	1.447 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.630 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einparkhilfe vorn und hinten
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/70 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
5-Gang-Schaltgetriebe "M5"	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
6 Lautsprecher (passiv)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgaskonzept, EU6 AP	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abwicklung Serie	Fertigungsablauf Standard
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Formteilhimmel ungeteilt
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Antenne für AM/FM Empfang	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Armaturentafel Standard	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontantrieb
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel links, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel rechts, konvex	FULL LINK
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Ausströmerpaket in Neutralfarbe	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Keine Aktionsausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Ebener Ladeboden hinten	Komfortpaket
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile	Kopfstützen hinten (3 Stück)
--	

Kopfstützen vorn	Ohne Heckspoiler
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Individualeinbau
Kurzheck	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lichtassistent
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Navigationsgerät
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Nebelscheinwerfer
Leuchtweitenregulierung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Luxusausstattung	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sprachsteuerung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normalausführung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalluftfilter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne "drive select"	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pan-European-eCall
Ohne Anhängervorrichtung	Pannen-Set
Ohne Applikationen	Preisnachlass-Paket
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Farbausstattung	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne CD/DVD für Navigation	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Differenzialsperre	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne ECO-Funktion	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Fußmatten	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	

Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Wired & Wireless App-Connect
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 99 V	4,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 99 V	4,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 99 V	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» **Merkantile Wertminderung**

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Nein

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ6PR095367

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

