

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001877159
Besichtigt am: 12.03.2025 11:10
Berichts-Nr: 7998529
FIN: WAUZZZF24PN091570



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998529
vom: 12.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BVY
Erstzulassungsdatum:	14.02.2024
Laufleistung:	16.994 km
Farbe:	Mythoschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythoschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	4.939 mm
Fahrzeughöhe:	1.467 mm
Fahrzeugbreite:	1.886 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.675 kg
Radstand:	2.924 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.100 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Digitaler Radioempfang
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Doppelton-Signalhorn
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Abgaskonzept, EU6 AP	Erhöhd. der Serienkraftstofferbefüllung
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Federung Standard
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fertigungsablauf Standard
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Folienbeklebung
Ambiente-Lichtpaket	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Assistenzpaket Tour	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi AG	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Ganzjahresreifen 225/55 R 18
Audi drive select	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi music interface	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi phone box	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Audi pre sense basic	Heckblende (ECE)
Audi pre sense front	Heckspoiler in Wagenfarbe
Audi Soundsystem	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Audi virtual cockpit plus	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel links, asphärisch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Außenspiegel rechts, asphärisch	Kein Selbstabholer
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Batterie 380A (68Ah)	Keine Aktionsausführung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kennzeichenträger vorn
Bedientasten schwarz matt	Kindersicherheits-Paket
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Bordliteratur in Deutsch	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Bordwerkzeug	Komfortmittelarmlehne vorn
Businesspaket	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock
Dachreling schwarz	Kopfstützen vorn
Datenmodul Europa	Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
Dekoreinlagen Aluminium Fragment	Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)



Zustandsbericht

 Berichts-Nr: 7998529
 vom: 12.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Ladeboden	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Ländergruppe A	Ohne Lederteilumfang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Luftqualität-Paket
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Nachtsichtsystem
LED-Scheinwerfer	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Linkslenker	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Manuell betätigte Türen	Ohne Sonnenschutzrollo
Matrix LED-Scheinwerfer	Ohne Spurwechselassistent
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mild-Hybrid	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Vorkonditionierung
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Wandhalterung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Nicht Heissland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Ablagepaket	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne AdBlue-Tank	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Allradlenkung	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängervorrichtung	Optikpaket schwarz
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Ottomotor
Ohne Belederung	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	PKW-Ausführung
Ohne Car2X	Progressivlenkung
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	quattro
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder der Serie
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Reifen modellspezifisch
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Radschrauben Standard
Ohne Feuerlöscher	Rechtsverkehr
Ohne Frontspoiler	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Garagentoröffner	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Geräuschkompensation	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Head-up-Display	Reifenreparaturset
Ohne integriertes Mautsystem	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Rückfahrkamera
Ohne Ladedose	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998529
vom: 12.03.2025

S line Exterieurpaket
S tronic (für Allrad)
Schalt-/Wählhebelknopf
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienfahrwerk
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitslenksäule
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
S-Line Schriftzug, aussen
Smartphone-Interface
Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
sport
Sportsitze vorn
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer 8
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
Top-Infotainment Premium (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typrüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998529
vom: 12.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998529
vom: 12.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Kontrollleuchte Reifendruck	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
4	Tirefit	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Karosserie	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998529
vom: 12.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7998529
vom: 12.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF24PN091570

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998529
vom: 12.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- | | |
|--------------------|--|
| (12.03.2025 10:36) | Aufgrund von Verschmutzungen und Anhaftungen sowie Nässe durch Niederschlag kein genaues Schadenbild Schadenausweitung möglich |
| (12.03.2025 11:06) | Achtung Tire Fit im Kofferraum wurde benutzt Reifen prüfen Werkstattdiagnose erforderlich |

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998529
vom: 12.03.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

Kommentar

Steinschlag mit Rissbildung



2 - Kontrollleuchte Reifendruck - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Schadenausweitung und Reparaturkostenausweitung möglich Reifen hinten links prüfen 100 Euro Diagnose Arbeiten angenommen



3 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



4 - Tirefit - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen


Kommentar

Wurde benutzt kein Inhalt mehr vorhanden



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Geringfügige Steinschläge und Insektenanhaftungen



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Oberflächige Kratzer und Anhaftungen polieren ohne Berechnung nach polieren
Schadenausweitung möglich

