

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001999045
Besichtigt am: 02.07.2025 09:15
Berichts-Nr: 8620736
FIN: VSSZZZ5F6P6559377



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOB
Erstzulassungsdatum:	05.06.2023
Laufleistung:	22.327 km
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	4.381 mm
Fahrzeughöhe:	1.601 mm
Fahrzeugbreite:	1.841 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.940 kg
Radstand:	2.638 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	155 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Türen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/221 kW TFSI homogen Grundmotor: TT6/T3W, TSI	Dynamiklenkung
7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"	ECO-Funktion
Abgasendrohr zweiflutig	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abwicklung Serie	Einton-Signalhorn
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Allradantrieb	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz Standard
Angehobener Ladeboden hinten	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Brillen-Ablage/Halter	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang	Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Fußmatten
Keine Aktionsausführung	Ohne Handbremshebelgriff
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Individualeinbau
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sitzheizung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zus. Warnleuchten
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Parklenkassistent
MPV Ateca 5-Türer	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Müdigkeitserkennung	Preisnachlass-Paket
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Privater Notruf
Navigationsgerät-High	Radabdeckung Mitte
Nebelscheinwerfer	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalthebelknopf Sport
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundauführung
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Sonderpreis
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung CUPRA
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent
Spurwechselassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Staufach unter den Vordersitze(n)
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundaufstattung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	4,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kofflflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tankdeckel	Blasenbildung	Lackieren
6	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.464,06
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.464,06

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F6P6559377

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren




2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



4 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Tankdeckel - Blasenbildung - Lackieren



6 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

