

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001968607
Besichtigt am: 02.06.2025 15:49
Berichts-Nr: 8447833
FIN: WVVZZZAWZMU021876



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Kleinwagen |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | Polo |
| HSN / TSN: | 0603 / CNH |
| Erstzulassungsdatum: | 27.05.2021 |
| Laufleistung: | 59.964 km |
| Farbe: | Pure White |
| Farbe Dach: | Pure White |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1.000 ccm |
| Leistung: | 81 kW (111 PS) |
| Fahrzeuglänge: | 4.053 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.461 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.751 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.610 kg |
| Radstand: | 2.548 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 3 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe 6-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz-Grau-Blau/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Nächste HU: | 06.2026 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Beide |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 318 Tag(e) |

» Fahrzeugausstattung

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Plus"-Paket für Sondermodelle | Digitaler Radioempfang DAB+ |
| "United" | Diversity-Antenne für FM-Empfang |
| "UNITED" | Drehstromgenerator 140 A |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz |
| 3 Kopfstützen hinten | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich |
| 4 Leichtmetallräder "Sebring" 6,5 J x 16, in Galvanograu | Einstiegsleisten für Sondermodell |
| 4 Türen | Einton-Signalhorn |
| 6 Lautsprecher | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR |
| 6-Gang-Schaltgetriebe | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Abgasnorm EU6 AP | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa |
| Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze | Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | Fensterheber elektrisch |
| Aktivkohlebehälter (EVAP) | Fertigungsablauf Süd-Afrika |
| Ambientebeleuchtung | Frischlufthansaugung mit Aktivkohlefilter |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | Frontantrieb |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Fußgängererkennung |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Gepäckraumabdeckung |
| Außenspiegel rechts, konvex | Gepäckraumbeleuchtung |
| Außenspiegelgehäuse für Sondermodell | Gepäckraumboden |
| Batterie 320A (49Ah) | Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar | Handbremshebelgriff in Leder |
| Berganfahrassistent | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Hinterachse "Standard" |
| Bordliteratur in Deutsch | Innenspiegel automatisch abblendend |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmerhorn vorn auf Fahrer- und Beifahrerseite | Instrumententafel geschäumt |
| Comfortline | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze |
| Dachhimmel in Titanschwarz | Kältemittel R1234yf |
| Dämpfung hinten | Kategorie 0 |
| Dämpfung vorn | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| Dekoreinlagen für Sondermodell | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE) |
| Diebstahlwarnanlage | |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Spurwechselassistent |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser | Ohne Verkehrszeichenerkennung |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer | Ohne zus. Dichtungen außen |
| Kurzheck | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten | Ohne zusätzliche Bereifung |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Lendenwirbelstützen vorn | Pedale in Edelstahl gebürstet |
| Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" |
| Leuchtweitenregulierung | Radio |
| Linkslenker | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Radstand |
| Mit Individualeinbau | Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn |
| Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox | Rechtsverkehr |
| Modul Boden hinten Ausführung 1 | Regensensor |
| Müdigkeitserkennung | Regionscode " ECE " für Radio |
| Multifunktionsanzeige "Plus" | Reifen 195/55 R 16, Rollwiderstandsklasse A |
| Multifunktionslenkrad in Leder | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Reifenkontrollanzeige |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht | Rückfahrkamera "Rear View" |
| Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr | Rückleuchten dunkelrot |
| Nicht Heissland | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar |
| Normalsitze vorn | Schaltgetriebe MQ200_GA |
| Notbremsassistent "Front Assist" | Schalthebelknauf in Leder |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Scheibenbremsen hinten |
| Ohne 2. Batterie | Scheibenbremsen vorn |
| Ohne alternativ-Antriebssystem | Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung |
| Ohne Anhängervorrichtung | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| Ohne Aufkleber und Embleme | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel) |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen | Servolenkung |
| Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | Sitzbezüge für Sondermodell |
| Ohne Differenzialsperre | Sitzkomfortpaket |
| Ohne Dynamic Drive Control | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw |
| Ohne ECO-Funktion | Sprachbedienung |
| Ohne Folienbeklebung | Stabilisator vorn |
| Ohne Lichtassistent | Standard-Klimazonen |
| Ohne Multifunktionskamera | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage | Staufach unter den Vordersitze(n) |

Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Typprüfland Deutschland
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Version Standard
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 195/55 R 16 91 V | 5,0 mm |
| Goodyear | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 195/55 R 16 91 V | 4,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 195/55 R 16 91 V | 4,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 195/55 R 16 91 V | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2024

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Spotrepair |
| 2 | Bremsbeläge vorne | Verschlissen | Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich |
| 3 | Tirefit | Abgelaufen | Ersetzen |

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Einstiegsschweller vorne rechts | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Alufelge hinten links | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Ja |
| Nachlackierungen vorhanden: | Ja |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil | Lack (µm) |
|---------------------------------------------|------------------|
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm) | 83,0 |

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZMU021876

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Kotflügel vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

2 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

**GEBRAUCHSPUREN**

1 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

