

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

SPITZKE SE Kompetenzzentrum Mitte

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Zum Fliegerhorst 1405/1406  
 63526 Erlensee

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Verkaufsbericht



### Vorgang

Ihr Auftrag vom	29.07.2025 durch SPITZKE SE Kompetenzzentrum Mitte
Besichtigungsort	37269 Eschwege, Niederhoner Str. 23
Besichtigungsdatum	31.07.2025
Referenznummern	60160008

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>TMBLK7NE8K0236564</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombilimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Nächste HU</b>	01/2027
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Octavia Combi Scout 2.0 TDI 4x4	<b>Laufleistung abgelesen</b>	242.648 km
<b>Erstzulassung</b>	15.07.2019	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 7	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 2	<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 135 KW
<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 94Y	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 94Y	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 94Y	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 94Y	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98V	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98V	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98V	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98V	8 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✗ Probefahrt durchgeführt. - Grund: Fahrzeug abgemeldet.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Rechnung am 07.06.2025 bei km 239.153. Restlaufzeit 311 Tage. Restlaufstrecke 26600 Kilometer.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✓ verschmutzt	✓ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.  
 (2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

## Anmerkungen

Fehlteil(e):

- Zweitschlüssel
- Laderaumabdeckung
- Gepäcknetz
- Füllflasche Reifenreparaturset

Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehalten.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten	Gurtstraffer hinten
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Allradantrieb	Ausstattungs-Paket: Green tec
Bremsenergierückgewinnung	Start/Stop-Anlage
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Außenspiegel Wagenfarbe	Bordcomputer
Bremsassistent	Brillenfach
Dachantenne	Dachreling
Einparkhilfe hinten	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistent-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
Fensterheber elektrisch hinten	Fensterheber elektrisch vorn
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Getränkehalter vorn	Handbremshebelgriff Leder
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer
Innenspiegel mit Ablendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten	Kopfstützen vorn
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	Leseleuchte
Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Mittelarmlehne vorn	Mittelkonsole
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Multifunktionsanzeige
Maxi-DOT Display	Nebelscheinwerfer
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Schlechtwege-Paket
Schließ-/Startsystem Kessy	Seitenairbag vorn
Servolenkung	Servolenkung elektronisch (Servotronic)
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Gurtstraffer
Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	Außenspiegel elektr. anklappbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	Sitzheizung vorn
Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Tagfahrlicht abschaltbar
Türen mit Warnleuchte	Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
Türgriffe außen Wagenfarbe	Verglasung getönt
Verzurrösen Koffer-/Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
Wegfahrsperrung	Zentralverriegelung

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Fernbedienung für Zentralverriegelung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Business-Paket Amundsen	✓	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	✓
Radioempfang digital (DAB)	✓	Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung	✓
SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	✓	Audio-Navigationssystem Amundsen	✓
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	✓
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)	✓	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	✓
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	✓	Sonderlackierung Candy-weiss	✓

## Wertbeeinflussende Faktoren

### Front

Stoßfänger vorne Spoiler -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 36, Bild 37)

Stoßfänger vorne Leiste, Radlauf, beschädigt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20)

### Dach

Dach, korrodiert, lackieren (Bild 23, Bild 24)

### Seite links

Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 34, Bild 35)

C- Säule links Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen (Bild 32, Bild 33)

### Seite rechts

C- Säule rechts Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)

A- Säule rechts, Steinschlag, lackieren (Bild 25, Bild 26)

### Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 27, Bild 28)

### Interieur

Teppich vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)

Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)

### Technik

Scheibenwaschanlage Deckel, fehlt, ersetzen (Bild 29)

Motor Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 38)

Motor, Leistungsmangel, prüfen

## Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 40 Fotos.

Blumenthal, Daniel

Der Sachverständige, 05.08.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

**Fotoanlage**




Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Teppich, vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Teppich, vorne links, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Leiste, Radlauf, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger vorne, Leiste, Radlauf, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Dach, korrodiert, lackieren



Bild 24 Dach, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 A- Säule rechts, Steinschlag, lackieren




Bild 26 A- Säule rechts, Steinschlag, lackieren

## Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 29 Scheibenwaschanlage, Deckel, fehlt, ersetzen



Bild 30 C- Säule rechts, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 31 C- Säule rechts, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen



Bild 32 C- Säule links, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 33 C- Säule links, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen



Bild 34 Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 35 Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 36 Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

**Fotoanlage**



Bild 37 Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, beschädigt, ersetzen




Bild 38 Motor, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen

## Fotoanlage



Bild 39



Bild 40