

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002010425
Besichtigt am: 03.07.2025 15:57
Berichts-Nr: 8644359
FIN: WVVZZZ3CZNE075281



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Kombi |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | Passat |
| HSN / TSN: | 0603 / BQS |
| Erstzulassungsdatum: | 21.06.2022 |
| Laufleistung: | 214.976 km |
| Farbe: | Mondsteingrau |
| Farbe Dach: | Mondsteingrau |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeuglänge: | 4.773 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.516 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.832 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.200 kg |
| Radstand: | 2.786 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | 07.2027 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 18.100 KM |

» Fahrzeugausstattung

| | |
|---|--|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation | Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum | Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung | Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten | Digitaler Radioempfang DAB+ |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten | Diversity-Antenne für FM-Empfang |
| 3 Kopfstützen hinten | Doppelkupplungsgetriebe DQ381 |
| 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16 | Doppelton-Signalhorn |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l | Drehstromgenerator 140 A |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze |
| 8 Lautsprecher | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich |
| Abgasnorm EU6 AP | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen |
| Ambientebeleuchtung | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion |
| Ambientebeleuchtung 1-farbig | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| Aufkleber/Schilder in deutsch | ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite |
| Außen-Sound Standard | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist" |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Außenspiegel rechts, konvex | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0- |
| Ausströmer vorn und LichtdrehSchalter beleuchtet, mit Chromeinfassung | Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer | Fertigungsablauf Standard |
| Batterie 520A (92Ah) | Frontantrieb |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Fußgängererkennung |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar | Fußhebelwerk "Standard" |
| Berganfahrassistent | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Gepäckraumauskleidung in Textil |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland) | Gepäckraumboden aufstellbar |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Business | Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung |
| Chromleisten an den Seitenfenstern | Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung |
| Dachhimmel in Titanschwarz | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten |
| Dachhimmel in Titanschwarz | Innenspiegel automatisch abblendend |
| Dachreling schwarz | |
| Dämpfung hinten, Basis 1 | |
| Dämpfung vorn | |

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"
Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfand Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone

Vordersitze beheizbar
Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder "Aragon" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Falken | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 4,0 mm |
| Falken | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 4,0 mm |
| Falken | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm |
| Falken | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Fulda | | | Winter | Aluminium | 215/60 R 16 99 H | 5,0 mm |
| Fulda | | | Winter | Aluminium | 215/60 R 16 99 H | 5,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/60 R 16 95 H | 5,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/60 R 16 95 H | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | Stoßfänger hinten | Deformiert | Ersetzen und lackieren |
| 2 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Smart Repair |
| 3 | Seitenwand hinten links | Delle(n) | Spotrepair |
| 4 | Zusätzliche Felge(n) | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Pauschalbetrag |
| 5 | Innenraum | Geruch | Ozonbehandlung |

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Schalthebel | Verschlissen | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

» Merkantile Wertminderung

| | |
|--|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt: | Ja |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Ja |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|----|---------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Andere | Teilkaskoschaden | | € 1.043,36 |
| 2 | Andere | Vollkaskoschaden | | € 4.000,00 |
| | | | Summe (ohne MwSt.): | € 5.043,36 |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|-----------|
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm) | 275,0 |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. | |

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE075281

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Spotrepair



4 - Zusätzliche Felge(n) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Pauschalbetrag

Kommentar

Radnabendeckel fehlen



5 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

GEBRAUCHSPUREN

1 - Schalthebel - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

