

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Opel**
Typ: **Meriva**
Fahrgestellnummer: **W0L0XCE7564267581**
Erstzulassung: **06.06.2006**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **190.288 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Purple Spell MI2**
Leistung: **92 kW / 125 PS**
Hubraum: **1796 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **6**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Bremsassistent
2	Getriebe 5-Gang
3	Motor 1,8 Ltr. - 92 kW 16V
4	Nebelscheinwerfer
5	Vorrüstung für Kindersitz
6	Wärmeschutzverglasung
7	Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
8	Karosserie: 5-türig
9	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
10	Klimaanlage
11	Seitenairbag vorn
12	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
13	Heckscheibenwischer

Nr.	Bezeichnung
14	Laderaumabdeckung
15	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
16	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
17	Anti-Blockier-System (ABS)
18	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
19	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
20	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
21	Drehzahlmesser
22	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
23	Getränkehalter
24	Kopfstützen hinten (3-fach)
25	Lenkrad (Leder)
26	Sitz vorn links höhenverstellbar
27	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt
3	Standheizung
4	Teilleder-Paket
5	* Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
6	* Sportsitze vorn

Nr.	Bezeichnung
7	* Lenkrad (Leder)
8	Technik-Paket 1
9	* Bordcomputer
10	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
11	* Parkpilotsystem
12	LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen, Y-Design)

Zubehör:

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0L0XCE7564267581

Fahrzeugtyp: Opel Meriva 92 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.07.2024	181039

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10/25☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Raucherfahrzeug:



Ozon behandelt:



Ozon unbehandelt:



5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig

✗ = nicht funktionsfähig

— = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 186µm
2	Tür vorne links 256µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1, 2	fällig	
2	Tür vorne links	3, 4, 5	Dellen und zerkratzt	
3	Tür hinten links	6, 7	zerkratzt	
4	Seitenteil links	8, 9, 10	deformiert und zerkratzt	
5	Rückstrahler hinten links	11	gebrochen	
6	Verkleidung D-Säule links	12	zerkratzt	
7	Stoßfänger hinten	13, 14	deformiert und zerkratzt	
8	Heckklappe	15, 16	Lackablösung	
9	Dach	17	Lackverätzung	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Seitenteil rechts	18, 19	zerkratzt	
11	Tür hinten rechts	20, 21	zerkratzt	
12	Kofferraumverkleidung rechts und links	22, 23	Kratzer	
13	Schweller rechts	24, 25	zerkratzt	
14	Beifahrersitz	26, 27	Leder verschlissen	
15	Tür vorne rechts	28, 29	zerkratzt	
16	Kotflügel rechts	30, 31, 32	Delle und zerkratzt	
17	Auspuff	33	undicht	
18	Motorkontrollleuchte	34	leuchtet und Fahrzeug nimmt kein Gas an	
19	Gummileiste Einstieg vorne links	35	lose	
20	Aschenbecher	36	lässt sich nicht öffnen	
21	Schlüsselfernbedienung	37	eine ohne Funktion	
22	Motorhaube	38, 39	Steinschläge und Lackablösung	
23	Scheinwerfer rechts und links	40, 41	matt/blind	
24	Stoßfänger vorn	42, 43, 44	zerkratzt	
25	Kotflügel links	45, 46	zerkratzt	
26	Spiegelkappe links	47	Kratzer	
27	Lenkrad	48	abgegriffen	
28	Fahrersitzpolster	49, 50	verschlissen	
29	Innenraumleuchte zweite Sitzreihe	51	fehlt	
30	Radkappe vorne rechts	52	zerkratzt	
31	Reifendichtmittel	53	abgelaufen	
32	Radkappe vorne links	54	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/60 R15 88H	Hankook	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/60 R15 88H	Hankook	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/60 R15 88H	Uniroyal	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/60 R15 88H	Uniroyal	6



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer



Bild 7: Standheizung



Bild 8: Anhängerkupplung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

267581

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

g Teil I	06.06.2006	0035	AAW000108	2	1	92/6000	190
M1	AF	4052-4052	1694-1694				
W0LOXCE7564267581	0	1624-1624	1380-1380				
OPEL	-	55	-				
X01Monocab	190	1860	1860				
BD11	980	950	-				
1A03A5JBAB5	980	950	-				
-	82	4500	72				
Meriva-A	1300	675	5				
OPEL	205/50 R16 87H	205/50 R16 87H	-				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	-	-	-				
Mehrzweckfahrzeug	Lila/Violett	4	-				
70/220*2003/76B	e1*2001/116*0215*07	-	-				
EURO 4	23.12.2005	K	FK654021				
Benzin	-	-	-				
0001	0462	1796	-				
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 1885*7.2/8.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 975*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*	-	-	-				

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

Ölwechsel	
Datum:	2024-07
bei km:	18.000
Eingefüllte Ölmenge:	5W30 4l
Viskosität:	SAE
Gewindeöl	nichtgefüllt
Achsantriebsöl	gefüllt
Brumflüssigkeit	gefüllt
Ölfilter	geändert
Nächster Ölwechsel	
am:	2025-07
meistens am:	2025-07

Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Wartung-Pflege / Wartung fällig




Bild 3: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt




Bild 6: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt




Bild 9: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt




Bild 11: Technik / Rückstrahler hinten links gebrochen



Bild 12: Karosserie / Verkleidung D-Säule links zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Heckklappe Lackablösung



Bild 16: Karosserie / Heckklappe Lackablösung



Bild 17: Karosserie / Dach Lackverätzung




Bild 18: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 22: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts und links Kratzer



Bild 23: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts und links Kratzer



Bild 24: Karosserie / Schweller rechts zerkratzt



Bild 25: Karosserie / Schweller rechts zerkratzt



Bild 26: Innenraum / Beifahrersitz Leder verschlissen




Bild 27: Innenraum / Beifahrersitz Leder verschlissen



Bild 28: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Kotflügel rechts Delle und zerkratzt



Bild 31: Karosserie / Kotflügel rechts Delle und zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Kotflügel rechts Delle und zerkratzt



Bild 33: Technik / Auspuff undicht




Bild 34: Technik / Motorkontrollleuchte leuchtet und Fahrzeug nimmt kein Gas an



Bild 35: Karosserie / Gummileiste Einstieg vorne links lose



Bild 36: Innenraum / Aschenbecher lässt sich nicht öffnen




Bild 37: Technik / Schlüsselfernbedienung eine ohne Funktion



Bild 38: Karosserie / Motorhaube Steinschläge und Lackablösung




Bild 39: Karosserie / Motorhaube Steinschläge und Lackablösung



Bild 40: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 41: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 42: Karosserie / Stoßfänger vorn zekratzt



Bild 43: Karosserie / Stoßfänger vorn zekratzt




Bild 44: Karosserie / Stoßfänger vorn zekratzt



Bild 45: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt




Bild 46: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 47: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 48: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 49: Innenraum / Fahrersitzpolster verschlissen




Bild 50: Innenraum / Fahrersitzpolster verschlissen




Bild 51: Innenraum / Innenraumleuchte zweite Sitzreihe fehlt



Bild 52: Reifen - Felge / Radkappe vorne rechts zerkratzt



Bild 53: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen




Bild 54: Reifen - Felge / Radkappe vorne links Kratzer