

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**  
 Hersteller: **Opel**  
 Typ: **Corsa**  
 Fahrgestellnummer: **W0L0XEP68H4250739**  
 Erstzulassung: **28.06.2017**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**  
 Schadstoffklasse: **EU6**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **173.422 km**  
 Kraftstoffart: **Diesel**  
 Farbe: **Schwarz**  
 Leistung: **70 kW / 95 PS**  
 Hubraum: **1248 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Radio mit CD
2	elektr. Fensterheber vorn
3	Schaltgetriebe

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
4	Klimaanlage
5	elektr. Spiegelverstellung
6	ABS
7	Fahrer und Beifahrerairbag

Sonderausstattung:

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**

Servicenachweis vorhanden ja:  nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0L0XEP68H4250739  
 Fahrzeugtyp: Opel Corsa 70 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.09.2024	155990

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 06/26**

fahrbereit  nicht fahrbereit  rollfähig  
 nicht verkehrssicher  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✗ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**

vorhanden ja  nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 252µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Riementrieb	1	macht Geräusche	
2	Seitenteil links	2, 3, 4	deformiert und zerkratzt	
3	Stoßfänger hinten	5, 6, 7	zerkratzt und Passform ungenau	
4	Kofferraumverkleidung links	8	Kratzer	
5	Heckklappenverkleidung	9, 10	Kratzer	
6	Heckklappe	11, 12, 13	zerkratzt	
7	Seitenteil rechts	14, 15, 16	leicht deformiert und zerkratzt	
8	Einstieg hinten rechts	17, 18	Kratzer	
9	Tür hinten rechts	19, 20	zerkratzt	

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Tür vorne rechts	21, 22, 23	zerkratzt	
11	Spiegelkappe rechts	24	Kratzer	
12	Frontscheibe	25, 26	zerkratzt	
13	StoÙfänger vorn	27, 28, 29	zerkratzt und Passform ungenau	
14	A-Säule links	30, 31	Kratzer	
15	Spiegelkappe links	32	Kratzer	
16	Einstieg vorne links	33, 34	zerkratzt	
17	Tür vorne links	35, 36, 37	Delle und zerkratzt	
18	Dachholm links	38, 39	zerkratzt	
19	Tür hinten links	40, 41	zerkratzt	
20	Felge vorne rechts	42	zerkratzt	
21	Felge hinten rechts	43	zerkratzt	
22	Reifendichtmittel	44	abgelaufen	
23	Felge vorne links	45	zerkratzt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

## Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	185/65 R15 88T	Kumho	5
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	185/65 R15 88T	Kumho	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	185/65 R15 88T	Kumho	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	185/65 R15 88T	Kumho	6

## Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Pirelli	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Pirelli	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Kumho	6
4 - HR	Winterreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Kumho	6



**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Anhängerkupplung



Bild 8: Schiebedach

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Riementrieb macht Geräusche



Bild 2: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Passform ungenau



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Passform ungenau

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Passform ungenau



Bild 8: Innenraum / Kofferraumverkleidung links Kratzer



Bild 9: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 10: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 11: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt




Bild 17: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 19: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 25: Karosserie / Frontscheibe zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Frontscheibe zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Passform ungenau



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Passform ungenau



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Passform ungenau



Bild 30: Karosserie / A-Säule links Kratzer



Bild 31: Karosserie / A-Säule links Kratzer



Bild 32: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 33: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt




Bild 35: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Dachholm links zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Dachholm links zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 42: Reifen - Felge / Felge vorne rechts zerkratzt

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

5.8.2025

Auftragsnummer:

250739

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Reifen - Felge / Felge hinten rechts zerkratzt



Bild 44: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 45: Reifen - Felge / Felge vorne links zerkratzt