

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**  
 Hersteller: **Skoda**  
 Typ: **Octavia**  
 Fahrgestellnummer: **TMBJA41Z0B2142944**  
 Erstzulassung: **09.06.2011**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**  
 Schadstoffklasse: **EU5**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **219.844 km**  
 Kraftstoffart: **Benzin**  
 Farbe: **Grau**  
 Leistung: **75 kW / 102 PS**  
 Hubraum: **1595 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	elektr. Fensterheber vorn
2	Radio mit CD
3	Schaltgetriebe

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
4	Klimaanlage
5	elektr. Spiegelverstellung
6	ABS
7	Fahrer und Beifahrerairbag

Sonderausstattung:

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer TMBJA41Z0B2142944  
 Fahrzeugtyp: Skoda Octavia 75 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	15.05.2024	204082

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 05/26**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✗ Fensterheber funktionsfähig  
rechts ohne Funktion
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2	Dellen	
2	Stoßfänger vorn	3, 4, 5	zerkratzt	
3	Stoßfänger hinten	6, 7, 8	zerkratzt und gebrochen	
4	Tür hinten rechts	9, 10	Kratzer	
5	Tür vorne rechts	11, 12	Kratzer	
6	Kotflügel rechts	13, 14	Kratzer	
7	Fensterheber vorne rechts	15	ohne Funktion	
8	Wartung	16	fällig	
9	Reifendichtmittel	17	abgelaufen	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white, bold, sans-serif capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

---

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 95H	Continental	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 95H	Continental	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 95H	Continental	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 95H	Continental	5



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Serviceheft



Bild 6: Serviceheft

**10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**




Bild 1: Karosserie / Motorhaube Dellen



Bild 2: Karosserie / Motorhaube Dellen



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und gebrochen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

6.8.2025

Auftragsnummer:

142944

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und gebrochen



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und gebrochen



Bild 9: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 10: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 11: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
Besichtigungsdatum: 6.8.2025  
Auftragsnummer: 142944



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 15: Technik / Fensterheber vorne rechts ohne Funktion



Bild 16: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 17: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen