



Wycena numer: WF0PXXGCHPKK71323_2

z dnia: 2025/07/31

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL3JF64

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKK71323



Nr INFO-EKSPERT

011-10568

Data pierwszej rejestracji

2019/04/11

Data ważności badania technicznego

2026/04/04

Data oględzin

2025/07/30

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_

łódzkie

Wskazanie drogomierza

140741 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/04/11-25/07/31)

76 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1980 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1499 ccm / 88kW (120KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 8

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WF0PXXGCHPKK71323_2

z dnia: 2025/07/31

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL3JF64

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKK71323

Nr INFO-EKSPERT

011-10568

Data pierwszej rejestracji

2019/04/11

Data ważności badania technicznego

2026/04/04

Data oględzin

2025/07/30

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
łódzkie

Wskazanie drogomierza

140741 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/04/11-25/07/31)

76 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1499 ccm / 88kW (120KM)

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2019.01-2020.05)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- 2 Asystent pasa ruchu Lane Assist
- 3 Autoalarm obwodowy i pojemnościowy
- 4 Czujniki parkowania - przód/tył
- 5 Dywaniki welurowe przednie
- 6 Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
- 7 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 8 Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach
- 9 Fotele przednie sportowe
- 10 Gniazdo 12V w bagażniku
- 11 Hamulec postojowy automatyczny
- 12 Immobilizer
- 13 Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- 14 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 15 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
- 16 Koło zapasowe dojazdowe
- 17 Komputer pokładowy
- 18 Konsola sufitowa
- 19 Kurtyny powietrzne boczne
- 20 Lakier metalizowany Diffused Silver

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 29 Poduszka powietrzna pasażera
- 30 Poduszki powietrzne boczne
- 31 Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAF)
- 32 Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- 33 Roleta do bagażnika
- 34 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- 35 Spoiler tylny dachowy
- 36 System Auto Start/Stop
- 37 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 38 System Ford Easy Fuel
- 39 System Ford MyKey
- 40 System kontroli trakcji ESC
- 41 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
- 42 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
- 43 System wyboru profilu jazdy
- 44 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 45 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 46 Światła do jazdy dziennej
- 47 Światła p/mgielne tylne
- 48 Tapicerka materiałowa

21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne
22	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Tempomat
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
24	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	52	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	53	Wykładzina bagażnika
26	Ogranicznik prędkości inteligentny	54	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny
27	Pakiet Winter 2	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 205/60 R16 92H SPORTRAC 5 TL	5,1	51
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 205/60 R16 92H SPORTRAC 5 TL	4,7	56
Tylne lewe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92H ECO CONTACT 5 TL	2,6	86
Tylne prawe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92H ECO CONTACT 5 TL	2,7	85

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 4517758 / BAT
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : 03.02.2023 / 58332 km

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie iskrowym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- sterowanie silnikiem - błąd działania ,komunikat na desce rozdzielczej (check engine); n/ustalono przyczyny
- akumulator rozruchowy - brak możliwości realizacji funkcji start/stop ; zużycie eksploatacyjne
- wyciszenie głowicy - n/umocowane

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

W wyniku badania organoleptycznego na podstawie przemieszczania pojazdu w ograniczonej przestrzeni parkingu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia ,kół ani układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w układach kinematycznych elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- obręcz koła TP ze stopu lekkiego - porysowana na pow zewnętrznej ,ubytek

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- relingi dachowe P&L - porysowane,
- zderzak P - odkształcony ,porysowany , pęknięty w części dolnej prawej/spoiler
- szyba czołowa - mikro punktowe ubytki materiału
- klamka zew drzwi TP - porysowana
- zderzak T - porysowany ,otarty po str P

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- drzwi PL - pokrywana klamka zew , okolice uchwytu klamki
- dach - porysowany : w miejscach mocowania zacisków belek bagażowych
- drzwi PP - porysowane liniowo
- drzwi TP - porysowane ,odkształcone na krawędzi tylnej pionowej
- błotnik TP - wgniecione nadkole
- błotnik TL - porysowany/otarty
- drzwi TL - otarte

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- przycisk załączenia hamulca pomocniczego - wytarty "chrom"
- drzwignia zmiany biegów - wytarty ,porysowany "chrom"
- drzwi schowka - porysowana faktura
- klawisze funkcyjne panelu głównego sterowania szybami - znacznie wytarte
- klawisz sterowania szybą drzwi TL(drzwi) - wyłamany
- wykładzina tapicerska pokrywy bagażnika - porysowana faktura
- podsufitka - znacznie zabrudzona w tylnej części

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania.Uszkodzenia te mają charakter

eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami,którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

Rzeczoznawca/biegły dokonując niniejsze opracowanie nie odpowiada za :

- Ukryte przed nim celowo lub niezamierzenie wady materiałowe ,montażu lub inne wady i uszkodzenia pojazdu.
- Treść opracowania ,która oparta została na informacjach ,co do których został wprowadzony w błąd przez Zleceniodawcę (użytkownika lub właściciela pojazdu)
- Analizę stanu prawnego przedmiotu wyceny (tytuł własności oraz prawa rzeczowe nie były przedmiotem analizy)
- Wady oszacowania powstałe z przyjęcia stanu przedmiotu wg. informacji i oświadczeń przekazywanych rzeczoznawcy przez zleceniodawcę (użytkownika ,właściciela).
- Zakres oraz metodologia badania stanu technicznego pojazdu nie wykluczają wystąpienia wad ukrytych w pojeździe podczas jego dalszej eksploatacji
- Opracowanie sporządzono w danym dniu na "dany" dzień. Ustalenia zawarte w opracowaniu są aktualne jedynie do końca miesiąca kalendarzowego w którym wykonano opracowanie

Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu jest niezależną opinią rzeczoznawcy/biegłego posiadającego wymagane prawem uprawnienia . Oszacowanie wartości dokonano w oparciu o obowiązującą Instrukcję

Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: FORD
Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6
Wersja: Trend Edition
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2019

Nr rejestracyjny: EL3JF64



IMG_1712~photo



IMG_1713~photo



IMG_1714~photo



IMG_1715~photo



IMG_1716~photo



IMG_1717~photo



IMG_1718~photo



IMG_1719~photo



IMG_1720~photo



IMG_1721~photo



IMG_1722~photo



IMG_1723~photo



IMG_1724~photo




IMG_1725~photo



IMG_1726~photo



IMG_1727~photo



IMG_1728~photo



IMG_1729~photo



IMG_1730~photo



IMG_1731~photo



IMG_1732~photo



IMG_1733~photo



IMG_1734~photo



IMG_1735~photo



IMG_1736~photo



IMG_1737~photo



IMG_1738~photo



IMG_1739~photo



IMG_1740~photo



IMG_1741~photo



IMG_1742~photo



IMG_1743~photo



IMG_1744~photo



IMG_1745~photo



IMG_1746~photo



IMG_1747~photo



IMG_1748~photo



IMG_1749~photo



IMG_1750~photo



IMG_1751~photo



IMG_1752~photo



IMG_1753~photo



A close-up photograph of the driver's side door of a silver car. The door is closed, showing the handle and a small black and white sticker with a downward arrow. The window is tinted, and the interior is visible through the glass.

Strona 28



IMG_1756~photo



IMG_1757~photo



IMG_1758~photo



IMG_1759~photo



IMG_1760~photo



IMG_1761~photo



IMG_1762~photo



IMG_1763~photo



IMG_1764~photo



IMG_1765~photo



IMG_1766~photo



IMG_1767~photo



IMG_1768~photo



IMG_1769~photo



IMG_1770~photo



IMG_1771~photo



IMG_1772~photo



IMG_1773~photo



IMG_1774~photo



IMG_1775~photo



IMG_1776~photo



IMG_1777~photo



IMG_1778~photo



IMG_1779~photo



IMG_1780~photo



IMG_1781~photo



IMG_1782~photo



IMG_1783~photo



IMG_1784~photo



IMG_1785~photo



IMG_1786~photo



IMG_1787~photo



IMG_1788~photo



IMG_1789~photo



IMG_1790~photo



IMG_1791~photo



IMG_1792~photo



IMG_1793~photo



IMG_1794~photo



IMG_1795~photo



IMG_1796~photo



IMG_1797~photo



IMG_1798~photo



IMG_1799~photo




IMG_1800~photo




IMG_1801~photo




IMG_1802~photo



IMG_1803~photo




IMG_1804~photo



IMG_1805~photo



IMG_1806~photo



IMG_1807~photo



IMG_1808~photo



IMG_1809~photo



IMG_1810~photo



IMG_1811~photo



IMG_1812~photo



IMG_1813~photo



IMG_1814~photo



IMG_1815~photo



IMG_1816~photo



IMG_1817~photo



IMG_1818~photo



IMG_1819~photo



IMG_1820~photo



IMG_1821~photo



IMG_1822~photo



IMG_1823~photo



IMG_1824~photo



IMG_1825~photo




IMG_1826~photo



IMG_1828~photo



IMG_1829~photo



IMG_1830~photo




IMG_1831~photo



IMG_1832~photo



IMG_1833~photo



IMG_1834~photo



IMG_1835~photo



IMG_1836~photo




IMG_1837~photo



IMG_1838~photo




IMG_1840~photo



IMG_1841~photo



IMG_1842~photo



IMG_1845~photo

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Data: 20.10.2020

Przebieg: 29 230

Aktualna Akcja Serwisowa Sprawdzona: ☐

Oczekuje Akcja Serwisowa wykonana: ☐

Podpis: _____

Przegląd przedprzedażny

Data: 20.10.2020

Przebieg: 29 230

Numer faktury: _____

Podpis: _____

Termin następnego przeglądu: 60 000 / 10.2022

Przegląd przedprzedażny

Data: 03.02.2021

Przebieg: 58 332

Numer faktury: _____

Podpis: _____

Termin następnego przeglądu: 02.2024 / 88 332

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Data: _____

Przebieg: _____

Numer faktury: _____

Podpis: _____

Termin następnego przeglądu: _____

Przegląd przedprzedażny

Data: _____

Przebieg: _____

Numer faktury: _____

Podpis: _____

Termin następnego przeglądu: _____

Przegląd przedprzedażny

Data: _____

Przebieg: _____

Numer faktury: _____

Podpis: _____

Termin następnego przeglądu: _____

26

27

IMG_1849~photo

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn chłodzący: _____

Data: _____

Przebieg: _____

Numer faktury: _____

Podpis: _____

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn chłodzący: _____

Data: _____

Przebieg: _____

Numer faktury: _____

Podpis: _____

Ewidencja planowych czynności obsługowych

ochronna poduszka powietrzna: _____

Data: _____

Przebieg: _____

Numer faktury: _____

Podpis: _____

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Data: 20.10.2020

Przebieg: 29 230

Numer faktury: _____

Podpis: _____

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 10.2021

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Data: 03.02.2021

Przebieg: 58 332

Numer faktury: _____

Podpis: _____

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 02.2024

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Data: _____

Przebieg: _____

Numer faktury: _____


Podpis: _____

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: _____

30

31

IMG_1850~photo



IMG_1851~photo

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: FORD


Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL3JF64

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;