

WWZZZ3CZKE031469

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	197.255 km
<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Restlauf bis Service</b>	-29 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	PASSAT	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	01/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WWZZZ3CZKE031469	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	13.11.2018	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
4	Tür hinten rechts	Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
5	Seitenwand links	Seitenwand - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Frontbereich) - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
----------

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 28.04.2020
2	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 20.05.2019
3	Hagelschlag, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
2	Dachholm links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden



Nr.	Ort
3	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
4	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
5	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
6	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
7	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
8	Seitenwand links, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Continental	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen	6	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	PASSAT	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	197.255 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WVWZZZ3CZKE031469	<b>Erstzulassung</b>	13.11.2018

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	124 µm
2	Dachholm links	185 µm
3	Dachholm rechts	174 µm
4	Heckklappe/-tür	208 µm
5	Kotflügel links	122 µm
6	Kotflügel rechts	129 µm
7	Motorhaube	100 µm
8	Seitenwand links	252 µm
9	Seitenwand rechts	1.031 µm
10	Tür hinten links	234 µm
11	Tür hinten rechts	1.153 µm
12	Tür vorne links	240 µm
13	Tür vorne rechts	116 µm

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges




**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges



**Abbildung 27:** Sonstiges



**Abbildung 28:** Sonstiges


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #2:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #2:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #3:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Seitenwand - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Seitenwand - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

## Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm links



Nachlackierung 1: Dachholm links



Nachlackierung 2: Dachholm links



Nachlackierung 2: Dachholm links



Nachlackierung 3: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 3: Heckklappe/-tür



Nacklackierung 4: Seitenwand rechts



Nacklackierung 4: Seitenwand rechts



Nacklackierung 5: Tür hinten links



Nacklackierung 5: Tür hinten links



Nacklackierung 6: Tür hinten rechts



Nacklackierung 6: Tür hinten rechts



Nacklackierung 7: Tür vorne links



Nacklackierung 7: Tür vorne links



Nacklackierung 8: Seitenwand links



Nacklackierung 8: Seitenwand links