

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raportu:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	84/01/08/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Myjka do pojemników WUKO KMP-5
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	07-08-2025r
Wartość rynkowa:	- PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 05-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 84/01/08/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest posypywarka myjka do pojemników WUKO KMP-5.

Urządzenie WUKO KMP-5 jest przeznaczone do współpracy z samochodem hakiowym. Dostosowana jest do mycia pojemników na odpady o pojemności od 80 do 1100 litrów.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	myjka do pojemników
Producent:	WUKO
Typ/model:	KMP-5.
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych
Dane techniczne:	- zbiornik wody czystej ze stali nierdzewnej - 3,3m³, - zbiornik wody brudnej ze stali nierdzewnej - 1,7m³, - komora mycia ze stali nierdzewnej, - urządzenie wyposażone w jedną głowicę myjącą, - napęd urządzenia pochodzi od przystawki odbioru mocy podwozia, - lanca do mycia ręcznego ze zwijakiem węża, - pompa wody czystej, wydatek maks. 57 l/min, ciśn. maks. p= 250bar, - pompa wody brudnej, wydatek maks. 320 l/min, ciśn. maks. p = 9bar
Wymagania podwozia:	- Dopuszczalna masa całkowita: 15.000kg - Rozstaw osi min.: 3400mm - Przystawki odbioru mocy: do bezpośredniego montażu pompy hydraulicznej - Silnik o mocy min.: 150KM - Wysokość ramy podwozia od 900 do 1000mm (licząc od podłoża) - Wydech pod ramą podwozia, skierowany na lewo w kierunku osi jezdni

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin nie odnaleziono tabliczki znamionowej urządzenia. Brak możliwości określania roku produkcji oraz nr fabrycznego urządzenia.

Podczas oględzin stwierdzono typowe uszkodzenia w postaci zarysowań i śladów korozji. Widoczne niewielkie zapocenia olejowe na elementach układu hydraulicznego. Brak dodatkowych informacji na temat stanu technicznego myjki do pojemników.

Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i braków podczas pracy urządzenia.

Nie udostępniono specyfikacji technicznej wycenianego urządzenia. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w specyfikacji oraz wyposażeniu.

Dane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących na stronie internetowej producenta.

Szczegółowy stan urządzenia zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako przeciętny. Do dalszej eksploatacji wymagana jest weryfikacja serwisowa stanu technicznego myjki do pojemników WUKO KMP-5.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

































