

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	82/01/08/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Posypywarka (piaskarko-solarka)
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	07-08-2025r
Wartość rynkowa:	1100 PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 05-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 82/01/08/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest posypywarka (piaskarko-solarka).

Piaskarko-solarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszarniających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	posypywarka (piaskarko-solarka)
Producent:	Brak danych
Typ/model:	Brak danych
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych
Pojemność zasobnika	Brak danych
Pojemność zbiornika	Brak danych
Ciężar własny	Brak danych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Brak tabliczki znamionowej urządzenia, brak możliwości ustalenia producenta, modelu, nr fabrycznego czy rok produkcji. Identyfikacja urządzenia możliwa na podstawie nr wewnętrznego urządzenia: 641.

Podczas oględzin stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci zarysowań śladów korozji perforacyjnej czy deformacji. A ponadto: widoczna korozja układu hydraulicznego oraz złuszczenia powłoki lakierowej, stwierdzono również brak zbiorników bocznych.

Ze względu na sposób magazynowania, brak możliwości zweryfikowania dokładnego stanu przedmiotu. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i braków.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji technicznej wycenianego urządzenia. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w specyfikacji oraz wyposażeniu.

Dane w tabeli powyżej przyjęto zgodnie z tabliczką identyfikacyjną.

Z przyczyn degradacji technicznej i nieopłacalności naprawy przedmiot kwalifikowany jako złom użytkowy.

Szczegółowy stan urządzenia zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako zły.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

1100 zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















