

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002028547
Besichtigt am: 21.07.2025 12:59
Berichts-Nr: 8732034
FIN: WVVZZZAAZND030112



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	22.07.2022
Laufleistung:	61.057 km
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	3.600 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.641 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.330 kg
Radstand:	2.407 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.200 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrersitz mit Höheneinstellung
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
2 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Türen	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
4 Stahlräder 5 J x 14	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumabdeckung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumbeleuchtung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Geschwindigkeitsregelanlage
Akustik-Paket Standard	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Allergenfilter	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Antenne für FM-Empfang	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Armaturentafel zweiteilig	Handschuhfach mit Klappe
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Hochton-Signalhorn
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel rechts, konvex	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel von innen einstellbar	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Batterie 320A (49Ah)	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kennzeichenträger vorn (groß)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Bordwerkzeug	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dachhimmel in light grey	Kurzheck
Dämpfung hinten, Basis 1	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung vorn	Lenkrad
Dash Pad "Black Cube"	Linkslenker
Digitaler Radioempfang DAB+	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Drehstromgenerator 140 A	Maps + More Dock
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Mit Blende
Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	move up!
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	Multifunktionsanzeige "Plus"
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Multifunktionskamera
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nicht Heissland
Fahrerassistenzpaket	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
	Normalausführung

Ohne Ablagekasten	Stabilisator vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Standard-Klimazonen
Ohne Aufkleber und Embleme	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Dachreling	Tagfahrlicht
Ohne Dekorleisten	Telefonschnittstelle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Folienbeklebung	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Fußmatten	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Halter	Trommelbremsen hinten
Ohne Individualeinbau	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Nebelscheinwerfer	Typrüfland Deutschland
Ohne Regenschirm(e)	USB-Schnittstelle
Ohne Sicherungsdose	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sitzheizung	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Sonder-Maßnahmen	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Trennwand	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	We Connect Go
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Dichtungen außen	
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Nein**Kompressor vorhanden:** Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
4	Sitzbezug vorne links	Chemische Verunreinigung	Chemische Reinigung
5	Sitzbezug vorne rechts	Chemische Verunreinigung	Chemische Reinigung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Radkappe vorne rechts	Fehlt	Ersetzen
3	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZND030112

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Brems Scheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



4 - Sitzbezug vorne links - Chemische Verunreinigung - Chemische Reinigung



5 - Sitzbezug vorne rechts - Chemische Verunreinigung - Chemische Reinigung




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Radkappe vorne rechts - Fehlt - Ersetzen



3 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

