

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002003686
Besichtigt am: 03.07.2025 10:56
Berichts-Nr: 8626760
FIN: VSSZZZ5F0P6566390



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / ATK
Erstzulassungsdatum:	03.07.2023
Laufleistung:	20.044 km
Farbe:	"Bila" Weiss
Farbe Dach:	"Bila" Weiss
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Kunstleder und Alcantara
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/1, bearbeitet, Copper	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dynamiklenkung
4 Türen	ECO-Funktion
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/221 kW TFSI homogen Grundmotor: TT6/T3W, TSI	-
7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
8 Lautsprecher (passiv)	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr zweiflutig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Allradantrieb	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Armaturentafel Standard	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel links, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordwerkzeug	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Datenträger für EU, integriert	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	Kategorie 0
Drei.-Automatikgurte vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Keine Aktionsausführung
	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Ladeboden
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Ladedose
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Multifunktionskamera
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Spurhalteassistent
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Linkslenker	Ohne Trennwand
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV Ateca 5-Türer	Ohne zus. Warnleuchten
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-High	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelscheinwerfer	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlussleuchte	Pannen-Set
Nicht Heissland	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Nichtraucherausführung	Panoramadach, elektrisch
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Parklenkassistent
Ohne alternativ-Antriebssystem	Privater Notruf
Ohne Alu/Chrom-Paket	Radabdeckung Mitte
Ohne Anhängavorrichtung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Fußmatten	Reifendruckkontrolle
Ohne Handbremshebelgriff	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Individualeinbau	Schalthebelknopf Sport
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausrüstung
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung CUPRA
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Staufach unter den Vordersitze(n)
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundausrüstung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F0P6566390

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

