

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002024885

Besichtigt am: 15.07.2025 13:06

Berichts-Nr: 8699091

FIN: WVGZZZ5NZNM109774







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: SUV

Hersteller:VolkswagenModell:TiguanHSN / TSN:0603 / CLEErstzulassungsdatum:19.07.2022Laufleistung:50.277 km

Farbe: Pyrit Silber Metallic
Farbe Dach: Pyrit Silber Metallic

Antriebsart: Allrad

Motorisierung/Kraftstoff: Diesel

Hubraum: 1.968 ccm

Leistung: 147 kW (200 PS)

Fahrzeuglänge:4.728 mmFahrzeughöhe:1.679 mmFahrzeugbreite:1.839 mmZulässiges Gesamtgewicht:2.150 kgRadstand:2.789 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse:Euro 6Anzahl Türen:4Anzahl Sitze:5

Getriebe: Automatik 7-Gang

Polsterart: Alcantara

Interieurfarbe: Grau-Titanschwarz-Flintgrau-

Kristallgrau/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU: 07.2025

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:JaZulassungsbescheinigung entgegengenommen:JaKennzeichen entgegengenommen:KeineWartungsheft:Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung:

Km-Stand bei letzter Wartung:

Restlauf bis Service: 9.700 KM

Seite 2 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Misano" 8,5 J x 20, Volkswagen R

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 I

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 I TDI, 147 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung:

Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite

AirStop®-Reifen 255/40 R 20

Allradantrieb 4MOTION

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e)

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse silber lackiert

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Bergabfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell

 $\hbox{-,} Fensterheberschaltern, T\"{u}rzuzieh griffen; T\"{u}rinnen bet\"{a}tigung$

in Chrom matt

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel schwarz

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und

Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-

Horn und Abschleppschutz

Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile

wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die

äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für

LED-Matrix-Scheinwerfer

FCO-Funktion

Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit

Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und

Gespannstabilisierung

Entfall Ablagefach im Dachhimmel

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der

Gepäckraumklappe

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist"

und "Emergency Assist"

Fahrerassistenzpaket "Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie

"Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fertigungsablauf Mexiko

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und

geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Gepäcknetz

Gepäckraumabdeckung

Seite 3 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als

Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar

Gewichtsbereich 21 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Halterung für Verbandkasten/Warndreieck

Head-up-Display

Heckspoiler im "R"-Styling in Schwarz

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht,

Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den

Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,

Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-

Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlergrill

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten dunkelrot

Leergewichtsbereich Standard

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem

Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Misano 8,5 J x 20, Volkswagen R, AirStop&-Reifen 255/40 R

20

Mit Individualeinbau

Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen

Mittelarmlehne vorn

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit

Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

internet

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

Internet"

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne spezielle Aufkleber/Schilder

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist" und "Side Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

R-Line Ausstattung

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Seite 4 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit

Safe-Sicherung

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl.

Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und

höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitze in

Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling,

Radhausverbreiterungen schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Top-Komfortsitze vorn

Top-Paket

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear

View"

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Seite 5 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Seite 6 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Seite 7 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091

DEKRA Automobil GmbH - Handwerkstraße 15 - 70565 Stuttgart

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:

Vorschäden feststellbar:

Nein

Nachlackierungen vorhanden:

Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

8699091 Berichts-Nr: vom: 15.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVGZZZ5NZNM109774

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Gepflegter Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja

Motorenlauf durchgeführt: Ja

Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WVGZZZ5NZNM109774 8699091 Berichts-Nr: Seite 9 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Seite 11 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -









Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8699091 vom: 15.07.2025

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Seite 13 von 13 FIN: WVGZZZ5NZNM109774 Berichts-Nr: 8699091