


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002014544
Besichtigt am: 14.07.2025 09:54
Berichts-Nr: 8693306
FIN: TMBER6NW1N3081172

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AVR
Erstzulassungsdatum:	15.07.2022
Laufleistung:	34.979 km
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.362 mm
Fahrzeughöhe:	1.499 mm
Fahrzeugbreite:	1.793 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.679 kg
Radstand:	2.636 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grau Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	354 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Türen

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

AM TOUR DE

Ambientebeleuchtung Wei~

Ambition

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Basis LED Hauptscheinwerfer

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 320A (59Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Beifahrerairbag-Deaktivierung

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Care connect 1 Jahr

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile

--

Einparkhilfe vorne + hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Halbleiter

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstr}merrahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Lichtassistent
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Müdigkeitserkennung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Navigationsgerät
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Seitenschutzleiste
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sprachsteuerung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mirror Link	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Blende	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Regenschirm	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mittelkonsole	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 3	Pannen-Set
Multifunktionsanzeige Maxidot	Radio Bolero 8"
Nebelscheinwerfer	Radschrauben Standard
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 205/50 R17 89V
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Abfalleimer	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Adapter	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne ECO-Funktion	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Feuerlöscher	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Halter	Servolenkung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Ladeboden	Sondermodell 2022
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende

Spaceback

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Standard Sitze

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Sunset

Türverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, mittel

Variante

Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km

Version Standard plus

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vorbereitung für eine Anhängerkupplung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	6,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	6,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	7,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Ersetzen und lackieren
2	Außenschweller links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
6	Türgriff außen hinten rechts	Unfallschaden	Ersetzen und lackieren
7	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Tür hinten links	Kratzer	Polieren
9	Türverkleidung vorne links	Fleck	Reinigen
10	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBER6NW1N3081172

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8693306
vom: 14.07.2025




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Ersetzen und lackieren



2 - Außenschweller links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren





3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)





6 - Türgriff außen hinten rechts - Unfallschaden - Ersetzen und lackieren




7 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




8 - Tür hinten links - Kratzer - Polieren



9 - Türverkleidung vorne links - Fleck - Reinigen



10 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Ersetzen und lackieren



<https://www4.macadam.eu/picture/c1965c7a-aaff-4e5b-9b24-7f4569f316aa.pdf?boundingBoxes=true>