



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002001368
Besichtigt am: 01.07.2025 21:44
Berichts-Nr: 8615557
FIN: VSSZZZKJZMR145546



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANN
Erstzulassungsdatum:	14.06.2021
Laufleistung:	41.080 km
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Autogas
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	66 kW (90 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	GRAU-SCHWARZ-SWING
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einparkhilfe vorn und hinten
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 04C.J	Einton-Signalhorn
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/66 kW TSI, CNG (Erdgas) Grundmotor: T6P, "CNG"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
4 Türen	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
6 Lautsprecher (passiv)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Fertigungsablauf Standard
Abwicklung Serie	Formteilhimmel ungeteilt
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Angehobener Ladeboden hinten	Frontantrieb
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Armaturentafel Standard	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel links, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Gas-Antriebssystem
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Batterie 320A (49Ah)	Getönte Seitenscheiben
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Behörden/Sonderfahrzeuge	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Berganfahrassistent	Halogen-Doppelscheinwerfer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handbremshebelgriff in Leder
Bordliteratur in Deutsch	Handschuhfachklappe,ohne Leuchte
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung hinten,Basis	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kartenmaterial: SD-Karte mit Mapcare (Update des Navigationssystem)
Datenträger für EU, integriert	Kategorie 0
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Dispomodell 2	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Drei.-Automatikgurte vorn	Komfortpaket
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile	Kopfstützen vorn
--	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer Erdgas	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kurzheck	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad für Airbag-System	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lichtassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Mittelarmlehne vorn
Leuchtweitenregulierung	Ohne Müdigkeitserkennung
Linkslenker	Ohne Multifunktionskamera
Luxusausstattung	Ohne Nebelscheinwerfer
Mirror Link	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Sonderspezifikationen
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"	Ohne Spurwechselassistent
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Ohne Überführungsausrüstung
Navigationssystem	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nebelschlussleuchte	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nicht Heissland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nichtraucherausführung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Normalausführung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Normal-Lackierung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Normalluftfilter	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne "drive select"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne 2. Batterie	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängervorrichtung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Applikationen	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Paket "Fast Lane SCM"
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Ohne besondere Farbausstattung	Pannens-Set
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Preisnachlass-Paket
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Privater Notruf
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Radstand
Ohne Differenzialsperre	Rechtsverkehr
Ohne eCall / bCall	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne ECO-Funktion	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Heckspoiler	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Individualeinbau	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüssel für Schließsystem
Schriftzug "ECOFUEL"
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Speed-Limiter ohne GRA u.ohne ACC
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steuerung Logistic 1
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Winter Paket I: Vordersitze, Rückspiegel, Scheibenwaschdüsen und Scheinwerferreinigungsanlage beheizbar
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

Nachträgliche Ein- oder Umbauten

Zusätzliche Ausstattung

Rückfahrkamera

Sitzheizung

Freisprecheinrichtung

Tempomat / Abstandsregeltempomat

Innenraumbelichtung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
6	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
7	Sitzbezug vorne rechts	Beschädigt	Smart Repair
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
9	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.357,35
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.357,35

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	139,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	126,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	133,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	179,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	168,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	193,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	126,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	131,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	133,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	133,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	133,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZKJZMR145546

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Lackstärke Heckklappe

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



5 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



6 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen



7 - Sitzbezug vorne rechts - Beschädigt - Smart Repair



8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8615557
vom: 01.07.2025

9 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

