

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001998840
Besichtigt am: 03.07.2025 11:24
Berichts-Nr: 8627231
FIN: VSSZZZKL6RR093168



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8627231
vom: 03.07.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Limousine |
| Hersteller: | Seat |
| Modell: | Leon |
| HSN / TSN: | / |
| Erstzulassungsdatum: | 03.06.2024 |
| Laufleistung: | 19.288 km |
| Farbe: | Mitternachtsschwarz |
| Farbe Dach: | Mitternachtsschwarz |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1.500 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeuglänge: | |
| Fahrzeughöhe: | |
| Fahrzeugbreite: | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Radstand: | |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz - Palomino-Braun |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 1 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Nein |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Nein |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 10.800 KM |

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|--|
| "Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent (inkl. Sensoren vorn und hinten) | Digitaler Radioempfang |
| 12"-Navigationssystem "+" | Drei.-Automatikgurte vorn |
| 18"-Ganzjahresreifen | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label |
| 2 Leseleuchten vorn,2 hinten | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz |
| 4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A | Dynamiklenkung |
| 48 Volt Bordnetz | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile -- |
| 4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW Mild Hybrid, TSI Grundmotor ist: TJ7 | Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet) |
| 7-Gang-Automatikgetriebe "A7" | Einton-Signalhorn |
| Abgaskonzept, EU6 AP | Embleme |
| Abwicklung Serie | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen |
| Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung | Entriegelung Hintersitz Standard |
| Aktivkohlebehälter (EVAP) | Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) |
| Alarm | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer |
| Ambientelicht Ausführung 2 | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN- |
| Armaturentafel Standard | Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Außen-Sound Standard | Fernlichtassistent |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Fertigungsablauf Standard |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex | Feststellbremse |
| Außenspiegelgehäuse lackiert | Formteilhimmel ungeteilt |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter | FPK-Medium |
| Batterie 380A (59Ah) EFB+ | Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Frontantrieb |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | FULL LINK für Radio-Navigationssystem und "Media System +", 10" |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Fußhebelwerk "Standard" |
| Betriebsspannung 12 V | Gepäckraumabdeckung, klappbar |
| Bordliteratur in Deutsch | Gepäckraumauskleidung Komfort |
| Bordwerkzeug | Gepäcktaschen an Rückenlehnen |
| BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV) | Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Chrom-Paket | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch |
| Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung |
| Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker | Heckspoiler |
| Dämpfung hinten,Sportausführung | Hinterachse "Standard" |
| Dämpfung vorn | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze |
| Datenträger für EU, integriert | Hybrid-Antriebssystem MHEV |
| Dekor-Einlagen für Konsole | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H |
| Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz | Kältemittel R1234yf |
| Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8627231
vom: 03.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

| | |
|---|---|
| Keine Aktionsausführung | Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe |
| Kennzeichenträger vorn (groß) | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite | Ohne Car2X |
| Klappbare Haltegriffe, mehrteilig | Ohne connect Paket 1 |
| Klimakomfortscheibe | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach) |
| Komfort-Sportausstattung Leon | Ohne Dachreling / Dachlastträger |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging | Ohne Elektromotor (Hybrid) |
| Kompensor Ausf. 1 | Ohne erweitertem Sicherheitssystem |
| Kopfstützen hinten (3 Stück) | Ohne Feuerlöscher |
| Kopfstützen vorn | Ohne Fußmatten |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer | Ohne Head-Up Display |
| Kurzheck Leon 5-Türer | Ohne Individualeinbau |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Ladeboden |
| Lautsprecher, vorn und hinten | Ohne Ladekabel |
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic | Ohne Mode3 Ladekabel |
| LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Sonnenblende, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend | Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen |
| LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert | Ohne Schalthebelknopf/-Griff |
| Leichtmetallräder 7 1/2J x 18 | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen | Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung) |
| Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) | Ohne Schubladen unter den Vordersitzen |
| Linkslenker | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial | Ohne Sonderspezifikationen |
| Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung) | Ohne Stabilisator hinten |
| Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent | Ohne Steckdose |
| Mit Multifunktionskamera | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang |
| Mit Projektionsleuchte (Spiegel) | Ohne Tilgergewicht Lenkrad |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2) | Ohne Trennwand |
| Mit Verkehrszeichenerkennung | Ohne Überführungsausrüstung |
| Mittelarmlehne vorn | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck |
| Modul Boden hinten Ausführung 1 | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Müdigkeitserkennung | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
| Navigationsgerät-High | Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum |
| Nebelscheinwerfer | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz) |
| Nebelschlussleuchte | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Nicht Heissland | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Nichtraucherausführung | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Normalsitze vorn | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Ohne 2. Batterie | Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2) |
| Ohne Anhängavorrichtung | Pan-European-eCall |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen | Pannen-Set |
| | Parklenkassistent |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8627231
vom: 03.07.2025

| | |
|---|--------------------------------------|
| Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar) | Wartungsintervallverlängerung |
| Radstand | Werksinterne Steuerung Selbstabholer |
| Rechtsverkehr | Winterpaket: beheizbare Vordersitze |
| Regionscode " ECE " für Radio | Zierleisten schwarz |
| Reifen 225/40 R18 92Y xl | |
| Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke | |
| Reifendruckkontrolle | |
| Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A | |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne | |
| Safe & Driving XL (für Navigationssystem) | |
| Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt | |
| Scheibenbremsen hinten | |
| Scheibenbremsen vorn (Geomet D) | |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor | |
| Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung | |
| Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access mit automatischer Verriegelung (SAFE-Verriegelung) | |
| SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet | |
| SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment | |
| Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn | |
| Seitenairbags hinten + Knieairbag vorn + Center-Airbag | |
| Serienkraftstoff-Erstbefüllung | |
| Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel) | |
| Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar | |
| Sitzbezüge in Stoff | |
| Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar | |
| Sondersteuerung | |
| Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule | |
| Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw | |
| Sprachsteuerung | |
| Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent | |
| Stabilisator vorn | |
| Standard-Klimazonen | |
| Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation | |
| Stoßfänger Sport | |
| Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch | |
| Tür und Seitenverkleidung Teilleder | |
| Typrüfland Deutschland | |
| Typzeichen und Firmenemblem | |
| UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz | |
| Variante Grundausstattung | |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8627231
vom: 03.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 5,0 mm |
| Bridgestone | Vorne | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 5,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 7,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 7,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Windschutzscheibe | Kratzer | Ersetzen |
| 2 | Kotflügel hinten links | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 3 | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 4 | Stoßfängerspoiler vorne | Kratzer | Ersetzen |
| 5 | Alufelge glanzgedreht vorne links | Kratzer | Pauschalbetrag |
| 6 | Heckklappenverkleidung | Gebrochen | Ersetzen |
| 7 | Tür vorne links | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 8 | Heckklappe | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 9 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Smart Repair |
| 10 | Einstiegsschweller vorne links | Kratzer | Smart Repair |
| 11 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Smart Repair |
| 12 | Innenraum | Geruch | Ozonbehandlung |
| 13 | Tür hinten rechts | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 14 | Dach | Kratzer | Polieren |

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Zündschlüssel | Fehlt | Ersetzen |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8627231
vom: 03.07.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8627231
vom: 03.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL6RR093168

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8627231
vom: 03.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Kratzer - Ersetzen



2 - Kotflügel hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen



5 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag



6 - Heckklappenverkleidung - Gebrochen - Ersetzen



7 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



10 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



11 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



12 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

13 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



14 - Dach - Kratzer - Polieren



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

