

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001848416
Besichtigt am: 30.01.2025 12:09
Berichts-Nr: 7831442
FIN: WVVZZZ3CZLE062857



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	17.12.2019
Laufleistung:	81.638 km
Farbe:	Aquamarinblau Metallic
Farbe Dach:	Aquamarinblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	0

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachhimmel in Mistralgrau
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dachreling silber eloxiert
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung hinten
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dämpfung vorn
2 LED-Leuchten im Fußraum vorn	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Design-und-Komfort-Paket
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage
4 Leichtmetallräder "Liverpool" 8 J x 18	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Digitaler Radioempfang DAB+
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasrohr hinten (Standard)	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
Abgasnorm EU6 AM	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
AirStop®-Reifen 235/45 R 18	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Aktivkohlebehälter	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung "Plus"	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Ambientebeleuchtung mehrfarbig	Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Differenzialsperre XDS
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Aufkleber/Schilder in deutsch	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außen-Sound Standard	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrerassistenz-Paket "Plus" inkl. IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Batterie 380A (68Ah)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Berganfahrassistent	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bordliteratur in Deutsch	Fußgängererkennung
Bordwerkzeug und Wagenheber	

Fußhebelwerk "Standard"	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Gepäckraumauskleidung in Textil	Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Gepäckraumboden aufstellbar	Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Netztrennwand
GTE	Nicht Heissland
Head-up-Display	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne CD/DVD für Navigation
Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kategorie 0	Ohne Garagentoröffner
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Generator
Keine Aktionsausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Heckspoiler
Kindersicherung	Ohne Kindersitz
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen- Filter und Bedienungselementen hinten	Ohne Nebelscheinwerfer
Knieairbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer hinten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Überführungsausrüstung
Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen	Ohne Uhr
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Liverpool 8 J x 18, AirStop®-Reifen 235/45 R 18, nur in Verbindung mit Aquamarinblau	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Mit Individualeinbau	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Motorenstart Standard	Progressivlenkung
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radstand
	Rechtsverkehr
	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruck-Kontrollsystem
 Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
 R-Line Sportpaket für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit
 Safe-Sicherung
 Schriftzugsatz "GTE"
 Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags
 vorn sowie Kopfairbagsystem
 Seitliche Leisten unten in Chrom
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Alcantara, -wangeninnenseiten in Leder
 "Vienna"
 Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
 Soundsystem "DYNAUDIO Confidence" digitaler 10-Kanal-
 Verstärker, 10 Lautsprecher, Gesamtleistung 700 Watt
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im
 Stoßfänger hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Türverkleidung in Lederoptik
 Typprüfland Deutschland
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
 View"
 Umweltbonus
 Variant
 Variante Hybrid
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Front- und
 Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per
 Smartphone
 Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf
 Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wechselstrom-Ladedose
 Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
 Winterräder "Monterey" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x
 18, AirStop®-Winterreifen 235/45 R 18 V
 Winterräder "Monterey" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x
 18, AirStop®-Winterreifen 235/45 R 18 V

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
5	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Kilometerstand	Abweichende Laufleistung	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Fehlt	Ersetzen
2	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZLE062857

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(30.01.2025 12:08)

Fahrzeugschlüssel fehlen Innenraum kann nicht besichtigt werden und das Fahrzeug nicht ausreichend geprüft werden. Es besteht ein Restrisiko, eine Kostenerweiterung ist möglich.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



5 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Kein Fahrzeugschlüssel vorhanden Prüfung nicht möglich Kostenerweiterung möglich



6 - Kilometerstand - Abweichende Laufleistung - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

letzter erfasster KM-Stand am 28.08.2023: 81.638km


nicht
vorhanden

FEHLTEILE

1 - Zusätzliche Felge(n) - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

komplettradsatz fehlt



2 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Fahrzeugschlüssel fehlen, Innenraum kann nicht besichtigt werden.

