



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002026679
Besichtigt am: 17.07.2025 10:27
Berichts-Nr: 8735598
FIN: WVVZZZAWZPU023356



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Limousine |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | Polo |
| HSN / TSN: | 0603 / CDS |
| Erstzulassungsdatum: | 13.03.2023 |
| Laufleistung: | 35.331 km |
| Farbe: | Reef Blue Metallic |
| Farbe Dach: | Reef Blue Metallic |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1.000 ccm |
| Leistung: | 70 kW (96 PS) |
| Fahrzeuglänge: | 4.074 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.451 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.751 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.650 kg |
| Radstand: | 2.552 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 3 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe 5-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Nein |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Nein |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 24.900 KM |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|---|
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze |
| 3 Kopfstützen hinten | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW | Einton-Signalhorn |
| 4 Stahlräder 5,5 J x 15 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR |
| 4 Türen | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| 5-Gang-Schaltgetriebe | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist" |
| 6 Lautsprecher | Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Abgasnorm EU6 AP | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa |
| Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze | Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | Fensterheber elektrisch |
| Aktivkohlebehälter (EVAP) | Fertigungsablauf Süd-Afrika |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter |
| Assistenzpaket "IQ.DRIVE" | Frontantrieb |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Fußgänger- und Radfahrererkennung |
| Außenspiegel rechts, konvex | Fußhebelwerk "Standard" |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe | Ganzjahresreifen 185/65 R 15 |
| Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer | Gepäckraumabdeckung |
| Batterie 320A (49Ah) | Gepäckraumbeleuchtung |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Gepäckraumboden |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar | Handbremshebelgriff in Leder |
| Berganfahrassistent | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Hinterachse "Standard" |
| Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland) | Innenspiegel abblendbar |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Instrumententafel geschäumt |
| Chrom-Paket | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel |
| Dachhimmel in Ceramique | Kältemittel R1234yf |
| Dämpfung hinten | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| Dämpfung vorn | Keine Aktionsausführung |
| Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE) |
| Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang | Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag |
| Drehstromgenerator 140 A | |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz | |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

| | |
|--|---|
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Kurzheck | Ohne Sitzheizung |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Sprachsteuerung |
| LED-Rückleuchten | Ohne Spurwechselassistent |
| LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg |
| Lendenwirbelstützen vorn | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
| Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen) |
| Leuchtweitenregulierung | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Life | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Linkslenker | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox | Radio |
| Modul Boden hinten Ausführung 1 | Radschrauben Standard |
| Müdigkeitserkennung | Radstand |
| Multifunktionskamera | Radvollblenden |
| Multifunktionslenkrad in Leder | Rechtsverkehr |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Regionscode " ECE " für Radio |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht | Reifenkontrollanzeige |
| Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr | Reserverad in Fahrbereifung, Stahl |
| Nicht Heissland | Reserverad in Fahrbereifung, Stahl |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar |
| Normalsitze vorn | Schaltgetriebe MQ200 |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) | Schalthebelknauf in Leder |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Scheibenbremsen vorn (Geomet D) |
| Ohne 2. Batterie | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor |
| Ohne alternativ-Antriebssystem | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
| Ohne Ambientebeleuchtung außen | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel) |
| Ohne Anhängervorrichtung | Servolenkung |
| Ohne Aufkleber und Embleme | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life" |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach) | Stabilisator vorn |
| Ohne Differenzialsperre | Standard-Klimazonen |
| Ohne Dynamic Drive Control | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung |
| Ohne ECO-Funktion | Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem | Telefonschnittstelle |
| Ohne Folienbeklebung | Textilfußmatten vorn und hinten |
| Ohne Innenleuchte im Fußraum | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik | Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen |
| Ohne Lichtassistent | Trommelbremsen hinten |
| | Tür und Seitenverkleidung |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

Typprüfstand Deutschland
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-------|------------------|-------------|
| Vredestein | Vorne | Links | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 4,0 mm |
| Vredestein | Vorne | Rechts | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 4,0 mm |
| Vredestein | Hinten | Links | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 6,0 mm |
| Vredestein | Hinten | Rechts | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 6,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-------|------------------|-------------|
| Vredestein | Ersatz | | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 8,0 mm |

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Windschutzscheibe | Kratzer | Ersetzen |
| 2 | Tür vorne rechts | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 3 | Tür hinten rechts | Kratzer | Lackieren |
| 4 | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 5 | Seitenwand hinten links | Delle(n) | Spotrepair |
| 6 | Markenemblem vorne | Gebrochen | Ersetzen |
| 7 | Stoßfänger vorne | Steinschlag | Smart Repair |
| 8 | Einstiegsschweller hinten rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 9 | Einstiegsschweller vorne rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 10 | Tür hinten links | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 11 | Motorhaube | Anhaftung | Polieren |

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Motorhaube | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZPU023356

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Kratzer - Ersetzen



2 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Spotrepair



6 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen



7 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Smart Repair



8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



9 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



10 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8735598
vom: 22.07.2025

11 - Motorhaube - Anhaftung - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

