

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	402481/7/25-9573	Data raportu	22-07-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	17-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/51191/25/07/14	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFHD09848
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 14-19
Typ, wersja	Mondeo 2.0 TDCi Titanium
Numer rejestracyjny	WD5142R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	222 297 km
Data 1. rej./rok prod.	17-01-2018/2017
Data nast. bad. techn.	16-11-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia, Dwa kluczyki, Dwa kolorowe wyświetlacze między zegarami (4,2-cala), Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z regulacją w 4-kierunkach, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie sportowe, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kierownica oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier Uni, Lampy tylne LED, Listwy progowe - wykończone w kolorze aluminium, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu, Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podgrzewane przednie fotele, Podosufitka materiałowa w jasnej tonacji, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Regulacja lędźwiowa fotela pasażera, Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+, nagłośnienie Premium, Ford SYNC 3, System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami), Tempomat z Intelligent Speed Limiter, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktivujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala), Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowie świateł przeciwmgielnych, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Hak holowniczy składany elektrycznie (zaw. złącze 13-pinowe i system stabilizacji przyczepy TSC), Pakiet Seat 4, Reflektory w technologii Ford Dynamic LED, Siatka zabezpieczająca bagaż - mocowana za drugim rzędem siedzeń, oddzielająca przestrzeń bagażową, Spryskiwacze reflektorów, System zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (Active City Stop)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, MULTISEASON	225/50 17 98V	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, MULTISEASON	225/50 17 98V	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, MULTISEASON	225/50 17 98V	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, MULTISEASON	225/50 17 98V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Światło odblaskowe L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
2	Łotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
5	Łotnik tylny , część górna R	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
6	Przysłona pokrywy tylnej	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
9	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie/odkształcenie		
10	Próg L	rysa/odprysk		
11	Próg R	rysa/odprysk		
12	Łotnik tylny , część górna L	rysa/odprysk		
13	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

A close-up photograph of the underside of a vehicle. A horizontal metal cross-member is visible, showing some surface texture and minor rust. Above it, a dark, heavily rusted and damaged section of the vehicle's body panel is visible, with a jagged edge where the metal has broken or peeled away. Below the cross-member, there is a layer of gravel and some small, green weeds growing through it.

[illegible]


strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Światło odbłaskowe tylne - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Fotel prz. lew. - Inne 1