

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **Opel**
 Typ: **Corsa**
 Fahrgestellnummer: **W0L0XCF0846128847**
 Erstzulassung: **25.10.2004**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **180.481 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **Blau**
 Leistung: **55 kW / 75 PS**
 Hubraum: **1199 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **3**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Radio mit CD
2	Schaltgetriebe
3	Klimaanlage

Nr.	Bezeichnung
4	elektr. Spiegelverstellung
5	ABS
6	Fahrer und Beifahrerairbag

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer W0L0XCF0846128847
 Fahrzeugtyp: Opel Corsa 55 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	23.09.2024	169343

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 05/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

 Raucherfahrzeug: Ozon behandelt: Ozon unbehandelt:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- Fensterheber funktionsfähig
manuel
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✗ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Halterung an der Kofferraumabdeckung	1	gebrochen	
2	Tür links	2, 3, 4	Dellen und zerkratzt	
3	Dach	5, 6	Delle mit Kratzer	
4	Seitenteil links	7, 8, 9	deformiert und zerkratzt	
5	Stoßfänger hinten	10, 11, 12	zerkratzt	
6	Heckklappe	13, 14	zerkratzt	
7	Seitenteil rechts	15, 16, 17	deformiert und zerkratzt	
8	Tür rechts	18, 19	Delle mit Kratzer und zerkratzt	
9	Spiegelgehäuse rechts	20	gebrochen	
10	Kotflügel rechts	21, 22	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Radio	23	gesperrt	
12	Motorhaube	24, 25, 26	deformiert und zerkratzt	
13	Schaltsack	27	verschlissen	
14	AU/HU	28	fällig	
15	A-Säule links	29, 30	Delle mit Kratzer	
16	Spiegelkappe links	31	Kratzer	
17	Innenraum	32	verschmutzt	
18	Innenraum	33	riecht nach Zigarette	
19	Sitzpolster	34	fleckig	
20	Lenkrad	35	abgegriffen	
21	Türfangband links	36	knackt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025


Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	155/80 R13 79T	Hankook	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	155/80 R13 79T	Hankook	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	155/80 R13 79T	Hankook	7
4 - HR	Winterreifen / Stahl	155/80 R13 79T	Hankook	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Innenraum / Halterung an der Kofferraumabdeckung gebrochen




Bild 2: Karosserie / Tür links Dellen und zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Tür links Dellen und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür links Dellen und zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Dach Delle mit Kratzer



Bild 6: Karosserie / Dach Delle mit Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 7: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt




Bild 16: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt




Bild 18: Karosserie / Tür rechts Delle mit Kratzer und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Tür rechts Delle mit Kratzer und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Spiegelgehäuse rechts gebrochen



Bild 21: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 23: Technik / Radio gesperrt




Bild 24: Karosserie / Motorhaube deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

128847

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Motorhaube deformiert und zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Motorhaube deformiert und zerkratzt



Bild 27: Innenraum / Schaltsack verschlissen




Bild 28: Technik / AU/HU fällig



Bild 29: Karosserie / A-Säule links Delle mit Kratzer



Bild 30: Karosserie / A-Säule links Delle mit Kratzer



Bild 31: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 32: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 33: Innenraum / Innenraum riecht nach Zigarette



Bild 34: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 35: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 36: Technik / Türfangband links knackt