

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Skoda**  
 Typ: **Fabia**  
 Fahrgestellnummer: **TMBPC26Y374031809**  
 Erstzulassung: **08.08.2006**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **105.924 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Flamenco-Rot**  
 Leistung: **55 kW / 75 PS**  
 Hubraum: **1390 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **1**  
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Bremsassistent
3	Getriebe 5-Gang
4	Kopfstützen hinten
5	Reserverad in Fahrbereifung
6	Servolenkung
7	Zeituhr (digital)
8	Gurtstraffer
9	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
10	3. Bremsleuchte
11	Frontscheibe Verbundglas
12	Stoßfänger Wagenfarbe
13	Wegfahrsperr
14	Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer

Nr.	Bezeichnung
15	Karosserie: 5-türig
16	Nebelschlussleuchte(n)
17	Klimaanlage
18	Motor 1,4 Ltr. - 55 kW
19	Seitenairbag vorn
20	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fresh
21	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
22	Heckscheibenwischer
23	Anti-Blockier-System (ABS)
24	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
25	Drehzahlmesser
26	Heckscheibe heizbar
27	Kopfstützen vorn
28	Multifunktionsanzeige

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Ausstattungs-Paket: Function
3	* Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3

Nr.	Bezeichnung
4	* Wärmeschutzverglasung
5	* Zentralverriegelung
6	* Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
7	* Sitz vorn links höhenverstellbar

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer TMBPC26Y374031809  
 Fahrzeugtyp: Skoda Fabia 55 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.11.2024	107464

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 07/25**

fahrbereit     
  nicht fahrbereit     
  rollfähig  
 nicht verkehrssicher     
  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- Fensterheber funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2, 3	Steinschlag und zerkratzt	
2	Schweller links	4, 5	Korrosion	
3	Sitzpolster	6	fleckig	
4	Seitenteil links	7, 8	Kratzer und Korrosion	
5	Dach	9, 10	zerkratzt	
6	Stoßfänger hinten	11, 12, 13	zerkratzt	
7	Kofferraumverkleidung links	14	lose	
8	Heckklappe	15, 16, 17	Kratzer und Korrosion	
9	Seitenteil rechts	18, 19, 20	Korrosion und zerkratzt	
10	Schweller rechts	21, 22, 23	Korrosion	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Auspuff	24	undicht	
12	Stoßfänger vorn	25, 26, 27	Passform ungenau, Klarlack fehlt und deformiert	
13	Tür hinten rechts	28, 29	Korrosion	
14	Tür vorne rechts	30, 31	Korrosion	
15	AU/HU	32	fällig	
16	Kotflügel links	33, 34, 35	Kratzer und Korrosion	
17	Spiegelkappe links	36	Kratzer	
18	Motorkontrollleuchte	37, 38	leuchtet ( keine Kommunikation zum Steuergerät möglich )	
19	Ablagefach im Armaturenbrett links	39	hält nicht mehr	
20	Mittelkonsole	40, 41	nicht richtig montiert	
21	Innenraum	42, 43	verschmutzt	
22	Tür vorne links	44, 45	Korrosion	
23	Abdeckung Wischerarm hinten	46	fehlt	
24	Fahrzeugbrief	47	aktueller fehlt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Pirelli	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Pirelli	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Pirelli	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Pirelli	7



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür innen****Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör****Bild 1: Entertainmentsystem****Bild 2: Instrumententafel**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

08.08.06	8004	ABX00012X	2	01	55	/5000	167
M1	AB		3970-4073				1646
TMBPC26Y374031809	7		1436-1466				1135-1225
Skoda			-	50			-
6Y			156	1575			1575
SCBKX01			900	800			-
NFM5FM52T008LALLE0GGS5			900	800			-
-			76	3750			70
Fabia			800	450		5	-
SKODA (CZ)			165/70	R14	81T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70	R14	81T		
Schräghecklimousine			-				
70/220/EEC*2003/76B/EC							
EURO 4							3/-
Benzin			e11*98/14*0123*39				
0001	0462	1390	26.04.06	K			GZ535630
ww.AHK 1t.EGTG*							

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809


**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhaube Steinschlag und zerkratzt



Bild 2: Karosserie / Motorhaube Steinschlag und zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Motorhaube Steinschlag und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Schweller links Korrosion




Bild 5: Karosserie / Schweller links Korrosion




Bild 6: Innenraum / Sitzpolster fleckig

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Seitenteil links Kratzer und Korrosion



Bild 8: Karosserie / Seitenteil links Kratzer und Korrosion



Bild 9: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 14: Innenraum / Kofferraumverkleidung links lose



Bild 15: Karosserie / Heckklappe Kratzer und Korrosion



Bild 16: Karosserie / Heckklappe Kratzer und Korrosion



Bild 17: Karosserie / Heckklappe Kratzer und Korrosion



Bild 18: Karosserie / Seitenteil rechts Korrosion und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Karosserie / Seitenteil rechts Korrosion und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Seitenteil rechts Korrosion und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Schweller rechts Korrosion



Bild 22: Karosserie / Schweller rechts Korrosion



Bild 23: Karosserie / Schweller rechts Korrosion



Bild 24: Technik / Auspuff undicht

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorn Passform ungenau, Klarlack fehlt und deformiert



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorn Passform ungenau, Klarlack fehlt und deformiert



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorn Passform ungenau, Klarlack fehlt und deformiert



Bild 28: Karosserie / Tür hinten rechts Korrosion



Bild 29: Karosserie / Tür hinten rechts Korrosion



Bild 30: Karosserie / Tür vorne rechts Korrosion

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Tür vorne rechts Korrosion




Bild 32: Technik / AU/HU fällig



Bild 33: Karosserie / Kotflügel links Kratzer und Korrosion



Bild 34: Karosserie / Kotflügel links Kratzer und Korrosion



Bild 35: Karosserie / Kotflügel links Kratzer und Korrosion



Bild 36: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 37: Technik / Motorkontrollleuchte leuchtet ( keine Kommunikation zum Steuergerät




Bild 38: Technik / Motorkontrollleuchte leuchtet ( keine Kommunikation zum Steuergerät



Bild 39: Innenraum / Ablagefach im Armaturenbrett links hält nicht mehr



Bild 40: Innenraum / Mittelkonsole nicht richtig montiert



Bild 41: Innenraum / Mittelkonsole nicht richtig montiert



Bild 42: Innenraum / Innenraum verschmutzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

031809



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 43: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 44: Karosserie / Tür vorne links Korrosion



Bild 45: Karosserie / Tür vorne links Korrosion



Bild 46: Technik / Abdeckung Wischerarm hinten fehlt



Bild 47: Technik / Fahrzeugbrief aktueller fehlt