

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Ford**
 Typ: **C-MAX**
 Fahrgestellnummer: **WF0JXXWPBJCS56609**
 Erstzulassung: **19.12.2012**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **168.700 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Brisbane Braun**
 Leistung: **92 kW / 125 PS**
 Hubraum: **998 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 12.8.2025
 Auftragsnummer: S56609


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
3	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
4	LM-Felgen
5	Nebelscheinwerfer
6	Start/Stop-Anlage
7	Türgriffe außen Wagenfarbe
8	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
9	Außenspiegel Wagenfarbe
10	Heckleuchten LED
11	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
12	Sportsitze vorn
13	Gepäckraumabdeckung / Rollo
14	Mittelkonsole
15	Reifen-Reparaturkit
16	Wegfahrsperr
17	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
18	Getränkehalter vorn
19	Karosserie: 5-türig
20	Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5

Nr.	Bezeichnung
21	Bordcomputer
22	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
23	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
24	Klimaanlage
25	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
26	Lenkrad (Leder 4-Speichen)
27	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
28	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
29	Getriebe 6-Gang - Typ: B6
30	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
31	Anti-Blockier-System (ABS)
32	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
33	Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
34	Servolenkung elektrisch
35	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
36	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
37	Intelligent Protection System (IPS)
38	Parkpilotsystem vorn und hinten
39	Sitz vorn links höhenverstellbar
40	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
41	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Winter-Paket
3	* Frontscheibe heizbar
4	* Sitzheizung vorn
5	Business-Paket 1
6	* Außenspiegel elektr. anklappbar
7	* Audio-Navigationssystem Ford SD

Nr.	Bezeichnung
8	* Audiobedienung am Lenkrad
9	* AUX-IN-Anschluss
10	* Parkpilotsystem hinten
11	* Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
12	* Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
13	* Bodenleuchte im Außenspiegel
14	Raucher-Paket

Zubehör:

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer WF0JXXWPBJCS56609
 Fahrzeugtyp: Ford C-MAX 92 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	20.11.2024	160211

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 11/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✗ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür vorne links 197µm
2	Tür hinten links 195µm
3	Seitenteil links 394µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Navi	1	ohne Funktion	
2	Motor	2	verölt	
3	Tür hinten links	3, 4, 5	zerkratzt	
4	Seitenteil links	6, 7, 8	zerkratzt	
5	Stoßfänger hinten	9, 10, 11	zerkratzt	
6	Heckklappenverkleidung	12, 13	Kratzer	
7	Heckklappe	14, 15, 16	deformiert und zerkratzt	
8	Kotflügel rechts	17, 18	Delle mit Kratzer	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Motor	19	läuft unrund	
10	Motorhaube	20, 21	zerkratzt	
11	StoÙfänger vorn	22, 23, 24	zerkratzt	
12	Kotflügel links	25, 26, 27	zerkratzt	
13	Einstieg vorne links	28	zerkratzt und Korrosion	
14	Sitzverkleidung und Hebel Sitzhöhenverstellung vorne links	29, 30	abgebrochen	
15	Fahrersitzbezug	31, 32	ingerissen	
16	Tür vorne links	33, 34, 35	zerkratzt	
17	Reifendichtmittel	36	abgelaufen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/55 R16 97V	Nexen	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/55 R16 97V	Nexen	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/55 R16 97V	Nexen	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/55 R16 97V	Nexen	6



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Anhängerkupplung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Navigationssystem



Bild 4: Instrumententafel

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 6: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

S56609



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Navi ohne Funktion



Bild 2: Technik / Motor verölt



Bild 3: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 12: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 13: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 14: Karosserie / Heckklappe deformiert und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Heckklappe deformiert und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Heckklappe deformiert und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Kotflügel rechts Delle mit Kratzer



Bild 18: Karosserie / Kotflügel rechts Delle mit Kratzer



Bild 19: Technik / Motor läuft unrund



Bild 20: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 25: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt und Korrosion



Bild 29: Innenraum / Sitzverkleidung und Hebel Sitzhöhenverstellung vorne links abgebrochen



Bild 30: Innenraum / Sitzverkleidung und Hebel Sitzhöhenverstellung vorne links abgebrochen



Bild 31: Innenraum / Fahrersitzbezug eingerissen



Bild 32: Innenraum / Fahrersitzbezug eingerissen



Bild 33: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 36: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen