

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **Nissan**
 Typ: **Micra**
 Fahrgestellnummer: **SJNFBAK12U3041982**
 Erstzulassung: **11.05.2009**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **123.561 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **Grau**
 Leistung: **48 kW / 65 PS**
 Hubraum: **1240 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Radio mit CD
2	Schaltgetriebe
3	elektr. Fensterheber

Nr.	Bezeichnung
4	Klimaanlage
5	ABS
6	Fahrer und Beifahrerairbag

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer SJNFBAK12U3041982
 Fahrzeugtyp: Nissan Micra 48 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 06/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 737µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1, 2	fällig	
2	Dachleiste rechts	3	löst sich	
3	Seitenteil links	4, 5	Kratzer	
4	Stoßfänger hinten	6, 7, 8	deformiert und Klarlackablösung	
5	Heckklappe	9, 10	Kratzer	
6	Wischerblatt hinten	11	ingerissen	
7	Auspuff	12	klappert	
8	Seitenteil rechts	13, 14	Kratzer	
9	Tür hinten rechts	15, 16, 17	leicht deformiert und zerkratzt	
10	B-Säule rechts	18, 19	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Tür vorne rechts	20, 21, 22	deformiert und zerkratzt	
12	Scheinwerfer rechts und links	23, 24	matt/blind	
13	Handschuhfach	25, 26	schließt nicht richtig	
14	Stoßfänger vorn	27, 28	Klarlack löst sich ab	
15	Kotflügel links	29, 30	Steinschlag	
16	Lenkrad	31	abgegriffen	
17	Tür vorne links	32, 33, 34	Delle und zerkratzt	
18	Einstieg hinten links	35, 36, 37	zerkratzt	
19	Tür hinten links	38, 39, 40	Dellen mit Kratzer	
20	Dach	41, 42, 43	Dellen	
21	Aufnahmen in der Hutablage	44	fehlen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Firestone	4
2 - VR	Sommerreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Firestone	4
3 - HL	Sommerreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Falken	6
4 - HR	Sommerreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Falken	6

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Goodyear	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Goodyear	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Goodyear	6
4 - HR	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Goodyear	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 3: Karosserie / Dachleiste rechts löst sich



Bild 4: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 5: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert und Klarlackablösung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert und Klarlackablösung



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert und Klarlackablösung



Bild 9: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 11: Technik / Wischerblatt hinten eingerissen



Bild 12: Technik / Auspuff klappert



Bild 13: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / B-Säule rechts Kratzer



Bild 19: Karosserie / B-Säule rechts Kratzer




Bild 20: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert und zerkratzt



Bild 23: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 24: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 25: Innenraum / Handschuhfach schließt nicht richtig



Bild 26: Innenraum / Handschuhfach schließt nicht richtig



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorn Klarlack löst sich ab



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger vorn Klarlack löst sich ab



Bild 29: Karosserie / Kotflügel links Steinschlag



Bild 30: Karosserie / Kotflügel links Steinschlag



Bild 31: Innenraum / Lenkrad abgegriffen




Bild 32: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Tür hinten links Dellen mit Kratzer



Bild 39: Karosserie / Tür hinten links Dellen mit Kratzer



Bild 40: Karosserie / Tür hinten links Dellen mit Kratzer



Bild 41: Karosserie / Dach Dellen



Bild 42: Karosserie / Dach Dellen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

12.8.2025

Auftragsnummer:

041982

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Dach Dellen



Bild 44: Innenraum / Aufnahmen in der Hutablage
fehlen