

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002052075
Besichtigt am: 08.07.2025 13:35
Berichts-Nr: 8821347
FIN: WVGZZZ5N8PW049021



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	22.05.2023
Laufleistung:	27.644 km
Farbe:	Delfingrau Metallic
Farbe Dach:	Delfingrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.684 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.170 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergr./Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	-44 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W
 230-V-Steckdose im Gepäckraum
 3 Kopfstützen hinten
 4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 17
 4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D
 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW
 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
 8 Lautsprecher
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Abgasendrohr hinten (Standard)
 Abgasnorm EU6 AP
 Ablagefächer in der Dachkonsole
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 Ambientebeleuchtung 30-farbig
 Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist", ohne "Side Assist" und Proaktives Insassenschutzsystem
 Auslieferung auf Winterrädern
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung
 Außenspiegel rechts, konvex
 Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
 Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
 Batterie 420A (70Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne komplett umklappbar
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Bordwerkzeug und Wagenheber
 Cargo-Paket
 Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
 Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel
 Dachreling silber eloxiert
 Dämpfung hinten, Basis 1
 Dämpfung vorn
 Dekoreinlagen für Sondermodell
 Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
 Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Doppelkupplungsgetriebe DQ381
 Doppelton-Signalhorn
 Drehstromgenerator 140 A
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 ECO-Funktion
 Einstiegsleisten für Sondermodell
 Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannstablisierung
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
 Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
 Fahrprofilwahl
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
 Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fernentriegelung für Rücksitzlehne
 Fernlichtassistent "Light Assist"
 Fertigungsablauf Standard
 Frontantrieb
 Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
 Fußgängererkennung
 Gepäckraumbelichtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
 Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
 Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Feuerlöscher
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kältemittel R1234yf	Ohne Head-Up Display
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Heckspoiler
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Ladekabel
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Mode3 Ladekabel
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Nebelscheinwerfer
Komfortausstattung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortsitze vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Trennwand
Kurzheck	Ohne Überführungsausrüstung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Scheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchtweitenregulierung	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Linkslenker	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Mittelarmlehne vorn	Radio
MOVE	Radschrauben Standard
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Raucherausführung
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regensensor
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruck-Kontrollsystem
Normal-Lackierung	Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rückleuchten
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar
Sitzbezüge für Sondermodell
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfstand Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
View"
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
View"
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
18, Winterreifen 235/55 R 18 H
Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
18, Winterreifen 235/55 R 18 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	8,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	8,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	8,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Kofflflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
6	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
7	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
8	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Rücklicht Heckklappe links	Kratzer	Ersetzen
10	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Lackieren
11	Kofflflügelzierleiste vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen
12	Tür hinten rechts	Delle(n)	Spotrepair
13	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen
14	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
15	Heckklappenverkleidung	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N8PW049021

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



5 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen



6 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

7 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

8 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

9 - Rücklicht Heckklappe links - Kratzer - Ersetzen



10 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Lackieren



11 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen



12 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Spotrepair



13 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen

14 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



15 - Heckklappenverkleidung - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

Aufnahme für Hutablage abgebrochen.



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

