

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001983821  
**Besichtigt am:** 12.06.2025 12:47  
**Berichts-Nr:** 8504944  
**FIN:** TMBJW9NP9N7036488



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Superb
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / AUJ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	19.04.2022
<b>Laufleistung:</b>	105.580 km
<b>Farbe:</b>	Race-Blau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Race-Blau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	115 kW (157 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Beige
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	04.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360"	Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage
"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Batterie 380A (68Ah)
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Batterie/Generator Kapazität Standard
"KESSY FULL" inkl. "SAFE" System	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"KESSY FULL" mit Alarm und "SAFE" System	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" mit aut. Bremse Funktion + TRAILER ASSIST	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Berganfahrassistent
"Virtual Cockpit"	Betriebserlaubnis Nachtrag
12 Volt-Steckdose(n)	Bordliteratur in Deutsch
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Bordwerkzeug
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Business Columbus
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chrom-Paket (Ausführung 2)
3 Schlüssel	Chromrahmen um die Seitfenster
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	DAB - Digitaler Radioempfang
6-Gang-Automatikgetriebe	Dachreling, eloxiert
8 Lautsprecher ( passiv )	Dachspoiler
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung hinten
Abfalleimer	Dämpfung vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dekorleiste Dark Brushed
Abgaskonzept, EU6 AP	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Digitaluhr
Aktivkohlebehälter	Doppelton-Signalhorn
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	ECO-Funktion
Aufkleber/Schilder in deutsch	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	-
Außenspiegel links, konvex	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel rechts, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrerkniefachverkleidung
Ausstattungsstufe - Style	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse	Mit Verkehrszeichenerkennung
Formteilhimmel ungeteilt	Mittelarmlehne vorn
Front Assist inkl. City ANB für ACC high	Mittelkonsole
Frontantrieb	Motorenstart Standard
Frontscheibenheizung	Navi Columbus + Web radio
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Fußhebelwerk "Standard"	Nebelschlussleuchte
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Netzprogramm
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Netztrennwand
Halbleiter	Nicht Heissland
Heckscheibenwischer "AERO"	Nichtraucherausführung
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Normal-Lackierung
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Notrufsystem eCall+
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klimakomfortscheibe	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn	Ohne Garagentoröffner
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Generator
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitz
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffbehälter	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schmutzfänger
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladekabel MODE 2; 10A-EU-Typ E/F	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leergewichtsbereich 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Optionsinfotainment (MIB3)
Matrix-Beam	Pannenset
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Preisstützung
Mit Halter	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Radstand
	Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,  
 Generation 2 (Polymerbeschichtung)  
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  
 Reifendruckkontrolle  
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment  
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit  
 Mittelarmlehne  
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 Schriftzugsatz in Grundausführung  
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
 Side Assist  
 Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung +  
 Emergency Assist  
 Sitzbezüge in Stoff  
 Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit  
 Memory  
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung  
 und Airbagschild  
 Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachsteuerung  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung mit Funkfernbedienung  
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger Standard  
 TOP LED Rückleuchte  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Typprüfand Deutschland  
 Umwelt bonus  
 USB in aut.abblendbarem Innenspiegel ohne Rahmen  
 Variant/Avant  
 Variante Hybrid  
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
 Verkehrszeichenerkennung mit Multifunktionskamera  
 Virtuelles Pedal  
 Virtuelles Pedal-Öffnung/Schliessung der 5.Türen(nur in der  
 Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht  
 Funktion inkl. Welcome Effekt  
 Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem  
 "ISOFIX" auf Beifahrersitz  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	8,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen und lackieren
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
4	Sitzversteller vorne rechts	Beschädigt	Ersetzen
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tür vorne rechts	Anhaftung	Polieren

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Standheizung Fernbedienung	Fehlt	Ersetzen

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.078,20
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.875,36
			<b>Summe (ohne MwSt.):</b>	<b>€ 2.953,56</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	183,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW9NP9N7036488

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen und lackieren



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag




3 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



4 - Sitzversteller vorne rechts - Beschädigt - Ersetzen



5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Tür vorne rechts - Anhaftung - Polieren



**FEHLTEILE**

1 - Standheizung Fernbedienung - Fehlt - Ersetzen

