

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001867787
Besichtigt am: 03.03.2025 11:35
Berichts-Nr: 7932662
FIN: VSSZZKJZNR066490



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANG
Erstzulassungsdatum:	17.03.2022
Laufleistung:	21.093 km
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.200 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/70 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Fensterheber vorn mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch, hinten mechanisch
4 Türen	Fertigungsablauf Standard
5-Gang-Schaltgetriebe "M5"	Formteilhimmel ungeteilt
6 Lautsprecher (passiv)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Frontantrieb
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Abgaskonzept, EU6 AP	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Abwicklung Serie	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fußhebelwerk "Standard"
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Armaturentafel Standard	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektr.einstellbar	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Außenspiegel links, konvex	Handbremshebelgriff in Leder
Außenspiegel rechts, konvex	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Hinterachse "Standard"
Ausströmer	Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
Batterie 320A (49Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Berganfahrassistent	Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Chrom-Paket	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dämpfung hinten	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Dämpfung vorn	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Datenträger für EU, integriert	Kopfstützen vorn
Dekor-Einlagen	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Digitaler Radioempfang	Kurzheck
Drehstromgenerator 140 A	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drei.-Automatikgurte vorn	LED- Hauptscheinwerfer
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Ledersportmultifunktionslenkrad
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Leichtmetallräder 5 1/2J x 15
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile	Lenksäule, axial u.vertikal einstellbar
--	Leuchtweitenregulierung
Einton-Signalhorn	Linkslenker
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)	Luxusausstattung
Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)	
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Nebelscheinwerfer
Mit Multifunktionskamera	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Schublade unter den Vordersitzen
Müdigkeitserkennung	Ohne Sitzheizung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"	Ohne Sonderspezifikationen
Navigationsgerät-High	Ohne Spurwechselassistent
Navigationssystem	Ohne Überführungsausrüstung
Nebelschlussleuchte	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nicht Heissland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nichtraucherausführung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Normalausführung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Normal-Lackierung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Normalluftfilter	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne "drive select"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne 2. Batterie	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängervorrichtung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Applikationen	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Pannen-Set
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Privater Notruf
Ohne besondere Farbausstattung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radstand
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Rechtsverkehr
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Differenzialsperre	Reifendruckkontrolle
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Einparkhilfe	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Heckspoiler	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Individualeinbau	SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
Ohne Innenleuchte im Fußraum	SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Ladeboden	Seitenschutzleiste
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lichtassistent	Servolenkung
Ohne Mittelarmlehne vorn	

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnensblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnensblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Staub- und Pollenfilter
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZKJZNR066490

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

