



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002043435
Besichtigt am: 31.07.2025 15:45
Berichts-Nr: 8804892
FIN: WVVZZZ3CZNE058509



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	13.05.2022
Laufleistung:	150.466 km
Farbe:	Aquamarinblau Metallic
Farbe Dach:	Aquamarinblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	300 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 180 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
8 Lautsprecher	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Heckklappe
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Business	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Chromleisten an den Seitenfenstern	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel in Mistralgrau	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Basis 1	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

Keine Aktionsausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung	Ohne Differenzialsperre
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Dynamic Drive Control
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne ECO-Funktion
Komfortsitze vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Garagentoröffner
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Heckspoiler
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Individualeinbau
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Rückleuchten	Ohne Kindersitz
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Ladedose
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Ladekabel
Leuchtweitenregulierung	Ohne Lichtassistent
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sonnenschutzrollo
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Spurwechselassistent
Motorenstart Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Müdigkeitserkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Uhr
Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normal-Lackierung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rechtsverkehr
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Regensensor
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifenkontrollanzeige



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellostes Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typrüfstand Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-
 Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	2,5 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	2,5 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Ersatz		Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	8,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
7	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Smart Repair
10	Tür hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
11	Kofferraumboden	Chemische Verunreinigung	Reinigen
12	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Lackieren
13	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren
14	Heckklappengriff	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE058509

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




4 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

7 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



8 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

9 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Smart Repair



10 - Tür hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



11 - Kofferraumboden - Chemische Verunreinigung - Reinigen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8804892
vom: 01.08.2025

12 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Lackieren



13 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren



14 - Heckklappengriff - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

