

Nr zlecenia: 26041/car arena

z dnia: 2025/07/04

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WV1ZZZ7HZ6H063797
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	LU5059A
Model pojazdu:	Transporter T5 1.9 TDi MR 03 E3 3.0t	Nr Info-Ekspert:	040-03122
Wersja:		Rok produkcji:	2005
Wskazanie drogomierza	322467 km		
Data pierwszej rejestracji	2005/12/28		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2+7 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	2800 kg / 1010 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	sprężyny / 3400 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 77kW (105KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E3		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Akumulator 70 Ah 340 A	19	Stopnie wejściowe wewnątrz przestrzeni ładunkowej
2	Alternator 90 A	20	Sygnalizacja pozostawienia włączonych

3	Drzwi boczne prawe przesuwne	21	Światła
4	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	22	Szyba przednia klejona
5	Hamulce tarczowe kół przednich i tylnych	23	Szyba tylna ogrzewana
6	Immobilizer	24	Szyby atermiczne
7	Kolumna kierownicy regulowana	25	Ścianka działowa wysoka z oknem stałym
8	Korektor siły hamowania	26	Światła z regulacją kąta pochylenia
9	Napinacze pasów bezpieczeństwa	27	Światło dodatkowe STOP
10	Nawiew powietrza z 4-stopniową dmuchawą	28	Tapicerka drzwi z tworzywa
11	Obrotomierz	29	Tapicerka z materiału
12	Opony 205/65 R16	30	Uchwyty do mocowania ładunków
13	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	31	Układ hamulcowy dwuobwodowy
14	Pasy bezpieczeństwa	32	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
15	Podłoga przestrzeni ładunkowej z blachy stalowej	33	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Pokrywa tylna przeszklona	34	Wykładzina gumowa w przestrzeni pasażerskiej
17	Półka pod dachem w kabinie	35	Zagłówki foteli przednich regulowane
18	Skrzynia biegów 5-stopniowa	36	Zbiornik paliwa 80l
			Zegar cyfrowy

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- Przygotowanie do montażu radia + głoś. 4 szt. + antena w szybie przód
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.
Antena radiowa w szybie przedniej
- System ABS + EDS + ASR + MSR
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
System p/poślizgowy MSR

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Sunfull all season 205/65 R16	9,0
Przednie prawe:	*Sunfull all season 205/65 R16	9,0
Tylne lewe:	*Leaq 205/65 R16 107/105 T	8,3
Tylne prawe:	*Leaq 205/65 R16 107/105 T	8,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**KOREKTY RÓŻNE:**

Korekta konieczna weryfik.serwis	(-)
Stan utrzymania	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji		
2	Błotnik przedni	P	Ogniska korozji		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

6	Próg	L	Ogniska korozji		
7	Próg	P	Ogniska korozji		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, korozja		
9	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
10	Drzwi tyłu nadwozia		Skorodowane		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		156	
2	Błotnik przedni	L	155	
3	Drzwi przednie	L	130	
4	Poszycie boku	L	134	
5	Błotnik tylny	L	144	
6	Błotnik przedni	P	376	
7	Drzwi przednie	P	468	
8	Drzwi tylne	P	116	
9	Błotnik tylny	P	154	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		147	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

Zabrudzona i zużyta wykładzina podłogi

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		

JAZDA KONTROLNA

Jazda próbna nie została wykonana. Z przekazanych informacji pojazd posiada uszkodzony silnik

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pojazd silnie wyeksploatowany, konieczna gruntowana jego renowacja. Widoczne ślady długotrwałego postoju.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 26041/car arena

z dnia: 2025/07/04

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.