

Nr zlecenia: 26047/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/03

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul.Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**

VIN: **VF77C9HTCBJ594185**

Marka: **CITROËN**

Nr rejestracyjny: **KR7H793**

Model pojazdu: **Berlingo II 1.6 HDI MR`11 E5 1.9t**

Nr Info-Ekspert: **008-02887**

Wersja:

Rok produkcji: **2011**

Data pierwszej rejestracji 2011/05/16

Data ważności badania technicznego 2026/03/28

Rodzaj nadwozia furgon 3 drzwiowy 2 osobowy

Dop. masa całk. / Ładowność 1875 kg / 655 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi 2730 mm

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 1560 ccm / 55kW (75KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy

Norma spalin E5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Drzwi tylne dwuskrzydłowe
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Listwy boczne
- 4 Opony 195/65 R15
- 5 Poduszka powietrzna kierowcy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 7 Przygotowanie do montażu radia
- 8 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 9 Światło dodatkowe STOP
- 10 Uchwyty do mocowania ładunków
- 11 Wspomaganie układu kierowniczego

6Przegroda przestrzeni bagażowej

12Zamek centralny

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System wspomagania nagłego hamowania
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CEAT WINTER DRIVE 195/65 R15 91 H	7,0
Przednie prawe:	*CEAT WINTER DRIVE 195/65 R15 91 H	7,0
Tylne lewe:	*CEAT WINTER DRIVE 195/65 R15 91 H	5,0
Tylne prawe:	*CEAT WINTER DRIVE 195/65 R15 91 H	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Korekta konieczna weryfik.serwis	(-)
Stan utrzymania pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
7	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Dach		Złuszczenie lakieru, korozja miejscowa		
9	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia, zarysowanie		
10	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
12	Pas tylny		Odkształcony		
13	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
14	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Błotnik przedni	L	90	
3	Drzwi	L	130	
4	Poszycie boku	L	106	
5	Błotnik tylny	L	770	
6	Błotnik przedni	P	74	
7	Drzwi	P	100	
8	Drzwi tylne	P	62	
9	Błotnik tylny	P	120	
10	Drzwi tyłu nadwozia		80	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa	Zaparowany klosz	
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa	Zaparowany klosz	
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięcie		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
6	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		
7	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
8	Zderzak tylny		Rozerwany		
9	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
10	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		

Woda we wnętrzu przedziału pasażerskiego, zniszczone wykładziny

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony, przetarcia		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony, przetarcia		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone	Pęknięcie	
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone	Pęknięcie	
5	Akumulator		Zużyty		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Liczne ślady wycieku oleju

JAZDA KONTROLNA

Jazda próbna nie odbyła się. Pojazd według relacji użytkownika nie jest od dłuższego czasu użytkowany

POZOSTAŁE INFORMACJE

POJAZD Z WIDOCZNYMI ŚLADAMI INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI. NIE MOZNA WYKLUCZYĆ DODATKOWYCH USTEREK ISTNIEJĄCYCH W POJEZDZIE

SKORODOWANA TABLICZKA VIN

POŁAMANY 2 KLUCZYK

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

[illegible]

Fot. nr 55

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		ADNOTACJE URZĘDOWE	
14.05.2016	2017.05.11	SKP KN/009/P	ABT	---VAT - 1---	04 WRZ 2015
04 WRZ 2015	2016.05.04	SKP KN/009/P	ABT	---DATA WPISU 29-06-2011---	
2018.05.02	2019.04.27	SKP KN/009/P	ABT		
2017.04.01	2015.04.01	SKP KN/009/P	ABT		
2020.04.23	2021.04.24	SKP KN/009/P	ABT		
2019.04.01	2020.04.01	SKP KN/009/P	ABT		

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu.
 F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu,
 I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
 F1, F2, F3, - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg), S1, S2 - liczba miejsc siedzących/siąjących, E2, E3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/ zespołu pojazdów,
 J - kategorię pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalne masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca.

POUZUCZENIE:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 56

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 26047/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/03

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.