

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:



Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Peugeot**
Typ: **5008**
Fahrgestellnummer: **VF30ERHE8BS299627**
Erstzulassung: **29.06.2012**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **218.542 km**
Kraftstoffart: **Diesel**
Farbe: **ALUMINIUM-**
Leistung: **110 kW / 150 PS**
Hubraum: **1997 ccm**
Anzahl Schlüssel: **1**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Bremsassistent
2	Elektr. Bremskraftverteilung
3	Fensterheber elektrisch hinten
4	LM-Felgen
5	Nebelscheinwerfer
6	Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
7	Türgriffe außen Wagenfarbe
8	2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
9	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
10	Dachreling (Aluminium)
11	Fensterrahmen mit Chromblende
12	Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
13	Kopf-Airbag-System
14	Seitenscheiben Hartglas
15	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
16	Servolenkung elektro-hydraulisch
17	Sitzausstattung: 5-Sitzer
18	Verglasung hinten abgedunkelt
19	3. Bremsleuchte
20	Aluminium-Paket
21	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
22	Getriebe 6-Gang
23	Tagfahrlicht
24	Wegfahrsperre
25	Einstiegsleuchten
26	Karosserie: 5-türig
27	Kühlergrill verchromt
28	Reserverad als Notrad
29	Sicht-Paket
30	Verglasung getönt

Nr.	Bezeichnung
31	Bordcomputer
32	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
33	Innenleuchten LED
34	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
35	Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
36	Seitenairbag vorn
37	Sicherheits-Paket
38	Sitz vorn rechts umklappbar
39	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
40	Außenspiegel lackiert
41	Frontscheibe geräuschkämmend
42	Heckscheibenwischer
43	Innovations-Paket
44	Kopf-Airbag-System hinten
45	Parkbremse elektrisch
46	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
47	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
48	Anti-Blockier-System (ABS)
49	Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
50	Einparkhilfe hinten
51	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
52	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
53	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
54	Sonnenschutzrollo Seitenscheiben 3.Sitzreihe
55	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
56	Kopfstützen hinten (3-fach)
57	Kopfstützen vorn verstellbar
58	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V HDi FAP KAT (RHE / DW10CTED4)
59	Rußpartikelfilter
60	Sitz vorn links höhenverstellbar
61	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
3	Zuheizer für Dieselmotor
4	2 Zusatzsitze (7 Sitze)

Nr.	Bezeichnung
5	* 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
6	Xenon-Paket
7	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
8	* Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer VF30ERHE8BS299627
Fahrzeugtyp: Peugeot 5008 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.03.2024	183441

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer VF30ERHE8BS299627

Fahrzeugtyp: Peugeot 5008 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.03.2024	183441

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 03/26☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓

Motor startet eigenständig
- ✓
- Motor funktionsfähig

✓

Getriebe funktionsfähig

✓

Lichtanlage funktionsfähig

✓

Fensterheber funktionsfähig

✓

Kombiinstrument mit Anzeigen

✓

Schließanlage (ZV) funktionsfähig

—

Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓

Entertainment (Radio) funktionsfähig

✓

Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Heckklappe 2,75mm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Einstieg vorne links	2, 3	zerkratzt	
3	Dichtgummi Tür vorne links	4, 5	gerissen	
4	Tür vorne links	6, 7, 8	Dellen und zerkratzt	
5	B-Säule links	9, 10	Dellen	
6	Dachholm links	11, 12	zerkratzt	
7	Einstieg hinten links	13, 14, 15	Delle und zerkratzt	
8	Türverkleidung hinten links	16, 17	Kratzer	
9	Tür hinten links	18, 19, 20	Dellen und zerkratzt	
10	C-Säule links	21, 22	Dellen	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Seitenteil links	23, 24, 25	zerkratzt	
12	Dämmmatte Motorhaube	26	zerrissen	
13	Rückleuchte links	27, 28	gebrochen	
14	Stoßfänger hinten	29, 30, 31	zerkratzt	
15	Kofferraumverkleidung rechts und links	32, 33	Kratzer	
16	Himmel	34	fleckig und Clip fehlt	
17	Heckklappe	35, 36	Kratzer	
18	Seitenteil rechts	37, 38, 39	deformiert und zerkratzt	
19	Einstieg hinten rechts	40, 41, 42	Dellen und zerkratzt	
20	Tür hinten rechts	43, 44, 45	zerkratzt	
21	Einstieg vorne rechts	46, 47	zerkratzt	
22	Dichtgummi Tür vorne rechts	48	gerissen	
23	Heckklappenverkleidung	49, 50	Kratzer	
24	Tür vorne rechts	51, 52, 53	deformiert und zerkratzt	
25	Spiegelkappe rechts	54	Kratzer	
26	Kotflügel rechts	55, 56	gebrochen und zerkratzt	
27	Schaltknauf	57	abgegriffen	
28	Frontscheibe	58, 59	Steinschlag	
29	Motorhaube	60, 61	zerkratzt	
30	Stoßfänger vorn	62, 63	gebrochen und zerkratzt	
31	Kotflügel links	64, 65, 66	zerkratzt	
32	Spiegelkappe links	67	Kratzer	
33	A-Säule links	68, 69	zerkratzt	
34	Alufelgen (alle)	70, 71, 72, 73	zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	215/50 R17 95W	Dunlop	6
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	215/50 R17 95W	Dunlop	6
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	215/50 R17 95W	Goodyear	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	215/50 R17 95W	Goodyear	6

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	215/55 R16 97H	Falken	6
2 - VR	Winterreifen / Stahl	215/55 R16 97H	Falken	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	215/55 R16 97V	Goodyear	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	215/55 R16 97V	Goodyear	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Panoramadach

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür innen



Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 21: Sonstiges



Bild 22: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 23: Sonstiges



Bild 24: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Navigationssystem



Bild 4: Instrumententafel




Bild 5: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 6: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 4: Technik / Dichtgummi Tür vorne links gerissen



Bild 5: Technik / Dichtgummi Tür vorne links gerissen




Bild 6: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt




Bild 9: Karosserie / B-Säule links Dellen



Bild 10: Karosserie / B-Säule links Dellen



Bild 11: Karosserie / Dachholm links zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Dachholm links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Einstieg hinten links Delle und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Einstieg hinten links Delle und zerkratzt




Bild 15: Karosserie / Einstieg hinten links Delle und zerkratzt




Bild 16: Innenraum / Türverkleidung hinten links Kratzer



Bild 17: Innenraum / Türverkleidung hinten links Kratzer




Bild 18: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / C-Säule links Dellen




Bild 22: Karosserie / C-Säule links Dellen



Bild 23: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 26: Technik / Dämmmatte Motorhaube zerrissen




Bild 27: Technik / Rückleuchte links gebrochen



Bild 28: Technik / Rückleuchte links gebrochen



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 32: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts und links Kratzer



Bild 33: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts und links Kratzer



Bild 34: Innenraum / Himmel fleckig und Clip fehlt



Bild 35: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 36: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Einstieg hinten rechts Dellen und zerkratzt




Bild 41: Karosserie / Einstieg hinten rechts Dellen und zerkratzt




Bild 42: Karosserie / Einstieg hinten rechts Dellen und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 44: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 45: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 46: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 47: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt




Bild 48: Technik / Dichtgummi Tür vorne rechts gerissen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 50: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer




Bild 51: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert und zerkratzt



Bild 52: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert und zerkratzt



Bild 53: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert und zerkratzt



Bild 54: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 55: Karosserie / Kotflügel rechts gebrochen und zerkratzt



Bild 56: Karosserie / Kotflügel rechts gebrochen und zerkratzt



Bild 57: Innenraum / Schaltknauf abgegriffen




Bild 58: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 59: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 60: Karosserie / Motorhaube zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG

Feldstr. 6

16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.

SLL Automotive Group GmbH

Erika-Mann-Str. 63

80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 61: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 62: Karosserie / Stoßfänger vorn gebrochen und zerkratzt



Bild 63: Karosserie / Stoßfänger vorn gebrochen und zerkratzt



Bild 64: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 65: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 66: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG

Feldstr. 6

16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.

SLL Automotive Group GmbH

Erika-Mann-Str. 63

80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 67: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 68: Karosserie / A-Säule links zerkratzt



Bild 69: Karosserie / A-Säule links zerkratzt




Bild 70: Reifen - Felge / Alufelgen (alle) zerkratzt



Bild 71: Reifen - Felge / Alufelgen (alle) zerkratzt




Bild 72: Reifen - Felge / Alufelgen (alle) zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

299627

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 73: Reifen - Felge / Alufelgen (alle) zerkratzt